He dis chine



présentée à

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

en vue de l'obtention

du Diplôme de Docteur-Ingénieur Mention Génie Electrique

par

Aly Kamal LOTFY

Ingénieur M.T.C. (Collège Technique Militaire du Caire - Egypte)

Définition et mise en œuvre d'une structure de commande numérique pour une machine synchrone autopilotée

soutenue le 5 octobre 1981 devant le Jury composé de

MM. TRANNOY Bernard COSTES GRANDPIERRE LAGRELETTE LAJOIE-MAZENC SURCHAMP Président

Examinateurs

LOT/ 22 92 THÈSE

présentée à

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

en vue de l'obtention

du Diplôme de Docteur-Ingénieur Mention Génie Electrique

par

Aly Kamal LOTFY

Ingénieur M.T.C. (Collège Technique Militaire du Caire - Egypte)

Définition et mise en œuvre d'une structure de commande numérique pour une machine synchrone autopilotée

soutenue le 5 octobre 1981 devant le Jury composé de

MM. TRANNOY Bernard Président COSTES GRANDPIERRE Examinateurs LAGRELETTE LAJOIE-MAZENC SURCHAMP

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

PRESIDENT D'HONNEUR

M. le Professeur MONTEL

PRESIDENT

M. le Professeur NOUGARO

VICE-PRESIDENTS

- M. CONSTANT
- M. ENJALBERT
- M. MARTY
- M. ANDRE

Professeur Professeur Maître-Assistant

Professeur

Directeur de l'E.N.S.A.T.

M. le Professeur RAYNAUD Directeur de l'E.N.S.C.T. Directeur de l'E.N.S.E.E.I.H.T. Directeur de l'I.G.C. M. le Professeur LATTES M. l'Ingénieur Principal de l'Armement CRESTIN M. le Professeur GARDY

SECRETAIRE GENERAL

M. CRAMPES

PROFESSEURS HONORAIRES

Melle BERDUCOU

- M. BIREBENT
- M. DIEHL
- M. HAMANT

PROFESSEURS

-		
м.	ALBERTINI	Cytologie et pathologie végétales
м.	ANGELINO	Génie Chimique
Μ.	BAJON	Electronique, Electrotechnique, Automatique
м.	EAUDRAND	Electronique, Electrotechnique, Automatique
М.	BELLET	Mécanique - Hydraulique
М.	BONEL	Chimie appliquée
М.	BOURGEAT	Pédologie
М.	BRUEL	Informatique
м.	BUGAREL	Génie Chimique
М.	BUIS	Biologie Quantitative
М.	CALMON	Chimie agricole
М.	CANDAU	Zootechnie
Μ.	CONSTANT	Chimie minerale
Μ.	COSTES	Electronique, Electrotechnique, Automatique
м.	COUDERC	Génie Chimique
М.	DABOSI	Métallurgie et réfractaires
М.	DAT	Mécanique - Hydraulique
м.	ECOCHARD	Agronomie
м.	ENJALBERT	Génie Chimique
м.	FABRE	Mécanique - Hydraulique
М.	FALLOT	Biotechnologie végétale appliquée
м.	FOCH	Electronique, Electrotechnique, Automatique
м.	GARDY	Génie Chimique
м.	GASET	Chimie industrielle
м.	GIBERT	Génie Chimique
м.	GILOT	Génie Chimique
м.	GOURDENNE	Chimie - Physique
М.	GRUAT	Mécanique - Hydraulique
М.	HOFFMANN	Electronique, Electrotechnique, Automatique

M. KALCK M. LABAT M. LAGUERIE M. LEFEUVRE M. LENZI M. MARTY M. MASBERNAT M. MATHEAU M. MATHIEU M. MONTEL M. MORA M. MORARD M. MORELIERE M. MURATET M. NOAILLES M. NOUGARO M. PECH M. PLANCHON M. TERRON M. THIRRIOT M. TRANNOY M. TRUCHASSON M. VOIGT

Chimie minérale Ichtyologie appliquée Génie Chimique Electronique, Electrotechnique, Automatique Chimie industrielle Electronique, Electrotechnique, Automatique Mécanique - Hydraulique Electronique, Electrotechnique, Automatique Chimie analytique Chimie inorganique Génie chimique Physiologie végétale appliquée Electronique, Electrotechnique, Automatique Génie Chimique Mathématiques Mécanique - Hydraulique Sciences Agronomiques Sciences Agronomiques Zoologie Mécanique - Hydraulique Electronique, Electrotechnique, Automatique Mécanique - Hydraulique Chimie minérale.

(mis à jour le 18 décembre 1980)

4

ب التدارحم الرحيم

.

إلى أغلى إنسامه . . .

A la mémoire de mon père,

A ma mère,

A ma femme,

A mes enfants,

Avec toute mon affection

- AVANT PROPOS -

Le travail que nous présentons dans ce mémoire a été effectué au Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique Industrielle de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse.

Que Monsieur B. TRANNOY, Professeur à l'Institut National Polytechnique de Toulouse veuille bien trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour la confiance qu'il nous a accordée en nous acceuillant dans son laboratoire. Nous sommes également très sensible à l'honneur qu'il nous a fait en acceptant la présidence de notre jury de thèse.

Que Monsieur SURCHAMP Y., Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique soit profondément remercié. Nous lui sommes très reconnaissant de participer à notre jury de thèse.

Nous remercions Monsieur LAJOIE-MAZENC, Maître de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique qui, avec beaucoup d'efficacité et de sympathie a guidé notre travail. Ses nombreux conseils, ses suggestions et son aide morale ont été très utiles pour la réalisation de cette étude.

Nous réservons une place toute particulière à Monsieur GRANDPIERRE M., Assistant à l'Institut National Polytechnique de Toulouse qui a toujours su être ouvert aux idées nouvelles. Il nous est difficile de témoigner ici en quelques lignes de toute notre gratitude et notre admiration pour ses compétences et son sens du rapport humain.

Nous tenons également à remercier :

Monsieur COSTES, Professeur à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et sous-directeur du Laboratoire d'Analyse Automatique des Systèmes (L.A.A.S.) qui nous honore de sa présence parmi les membres du jury.

Monsieur LAGRELETTE, Ingénieur à la Société BRONZAVIA, d'avoir accepté de participer à notre jury.

Monsieur FOCH, Professeur à l'Institut National Polytechnique de Toulouse dont l'aide a été déterminante pour la conception et la mise en oeuvre de l'onduleur à transistors qui a servi à nos expérimentations.

La disponibilité et la compétence de Monsieur HARRIBEY nous ont été précieuses pour résoudre tous les problèmes techniques que nous avons eus.

Nous remercions également Madame ESCAIG, Madame BODDEN, Madame PIONNIE, Monsieur et Madame BERNARD pour l'aide qu'ils nous ont apportée lors de la réalisation matérielle de ce mémoire.

Nous voudrions remercier très vivement tous nos amis du L.E.E.I. qui ont contribué à divers titres à l'aboutissement de nos travaux.

Enfin mes remerciements les plus vifs et les plus chaleureux vont à ma femme qui, tout au long de ces études et de ce mémoire, a su m'encourager et me soutenir.

- LISTE DES SYMBOLES -

- Eb ----- Tension d'alimentation (tension batterie)
- Ib ----- Valeur moyenne du courant batterie
- V ----- Valeur efficace du fondamental de la tension par phase
- I ----- Valeur efficace du fondamental du courant phase
- E ----- Force électromotrice à vide (f.e.m.)
- $I\omega$ ----- Réactance synchrone
- ω ------ Vitesse angulaire électrique
- Ω ----- Vitesse de rotation mécanique
- Ψ ----- Déphasage entre la f.e.m. à vide et le courant I
- Φ ----- Déphasage entre la tension V et le courant I
- Θ ----- Déphasage entre la tension V et la f.e.m. E
- Ld ----- Inductance directe dans l'axe d
- Lq ----- Inductance transversale dans l'axe q
- R ----- Résistance par phase
- K ----- Coefficient de flux
- Ce ----- Couple électromagnétique
- p ----- Nombre de paires de pôles
- k ----- Taux de modulation de l'onduleur

INTRODUCTION	- 1 -
CHAPITRE I : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE SYNCHRONE AUTOPILOTEE ALIMENTEE EN TENSION	
I-1 - <u>Autopilotage</u>	- 5 -
I-2 - Différents types d'alimentation	- 5 -
I-2-1 - Alimentation en courant	- 5 -
I-2-2 - Alimentation en tension	- 7 -
I-3 - Etude simplifiée des caractéristiques externes	- 10 ·
I-3-1 - Machine à pôles lisses	- 10
I-3-2 - Machine à pôles saillants	- 12 ·
I-4 - Grandeurs de réglage	- 14 ·
I-4-1 - Réglage de la tension	- 15 -
1-4-2 - Réglage de l'angle $ heta$	- 21 -
I-5 - Conclusion	- 22 -

CHAPITRE II - CONCEPTION DE LA STRUCTURE NUMERIQUE DE LA COMMANDE

Introduction		
II-1 - Principe de la commande numérique	- 26 -	
II-1-1 - Le capteur de position	- 30 -	
II-1-2 - Le déphaseur	- 32 -	
II-1-3 - La modulation	- 34 -	
II-2 - <u>Un exemple de réalisation</u>	- 37 -	
II-2-1 - Le transcodeur	- 37 -	
II-2-2 - Le déphaseur	- 38 -	
II-2-3 - La modulation	- 39 -	
II-3 - <u>Mise en oeuvre de logiciel de commande</u>	- 45 -	
II-3-1 - Généralités	- 45 -	
II-3-2 - Programmation	- 46 -	
II-3-3 - Expérimentation	- 48 -	

II-4 - Accès au déphasage et taux de modulation	-	53	3 -
II-4-1 - Réglage de la tension	-	53	3 -
II-4-2 - Réglage de l'angle $ heta$	-	55	5 -
II-5 - <u>Conclusion</u>	-	56	5 -
CHAPITRE III : ETUDE ET MISE EN OEUVRE DES LOIS DE COMMANDE			
Introduction	-	59	€ -
III-1 - Etude théorique	-	60) -
III-1-1 - Démarrage par limitation du courant batterie	-	60) -
III-1-2 - Lois de commande en moteur	-	66	5 -
III-2 - <u>Mise en oeuvre et résultats</u>	-	83	3 -
III-2-1 - Dispositif expérimental	-	83	3 -
III-2-2 - Démarrage par limitation du courant batterie	-	8	5 -
III-2-3 - Fonctionnement par contrôle du courant batterie	-	93	1 -
III-2-4 - Procédures de modulation, élimination d'harmoniques	-	96	6 -
CONCLUSION GENERALE	-	98	8 -
ANNEXES	-	1(01

BIBLIOGRAPHIE

- INTRODUCTION -

Le domaine d'application des machines électriques à courant alternatif s'est considérablement étendu avec le développement de l'électronique de puissance.

En effet, l'association de convertisseurs statiques de puissance et de machines classiques, synchrones ou asynchrones permet aujourd'hui de réaliser des convertisseurs électromécaniques où la commutation électronique remplace avantageusement la commutation mécanique des machines à courant continu traditionnelles.[1]

De plus, l'allure des caractéristiques couple-vitesse peut être contrôlée au niveau de la commande du convertisseur statique.

Parmi ces variateurs de vitesse, les machines synchrones autopilotées occupent une place importante avec notamment des applications aux fortes puissances et aux grandes vitesses. Leur étude a montré que la meilleure façon de les rendre encore plus efficaces et performantes était de ne pas dissocier les différents sous-ensembles qui les composent mais au contraire d'essayer de les adapter.

Des études sont ainsi menées en vue de la définition de nouvelles structures de machine à aimants de façon à adapter leurs caractéristiques à la commutation électronique et aux performances recherchées **[2]**.

De même, l'utilisation de transistors de puissance au niveau du convertisseur statique permet de concevoir des procédures de modulation conduisant à des fréquences relativement élevées.

Dans cet ordre d'idée, il est alors naturel d'essayer de concevoir des ensembles de commande et de régulation contribuant à rendre les convertisseurs électromécaniques dans lesquels ils s'intègrent plus efficaces et plus adaptés à satisfaire des cahiers de charge de plus en plus exigeants.

L'essor et la diffusion considérable qu'ont connu ces dernières années les techniques numériques et informatiques ne pouvaient que contri-

- 1 -

buer à résoudre ces problèmes de commande relativement complexes et variés. [3] à [9]

C'est dans cette optique que s'inscrivent les travaux que nous présentons dans ce mémoire.

Leur premier objectif était de définir une structure de commande de machine synchrone autopilotée en ne faisant appel qu'à des techniques numériques.

Ceci nous a conduit souvent à reformuler les analyses et les problèmes électrotechniques de façon à bien mettre en évidence les solutions originales qu'apporte la logique cablée ou programmée.

Un premier chapitre est ainsi consacré à rappeler les principes du convertisseur qui nous intéresse, à savoir, une machine synchrone autopilotée alimentée en tension à l'aide d'un onduleur. A partir d'un modèle analytique simplifié, nous essayons de montrer les caractéristiques d'un tel variateur et les grandeurs qu'il est nécessaire de contrôler pour être maitre de ces caractéristiques.

La seconde partie donne la structure de commande numérique retenue. La boucle d'autopilotage est conçue en exploitant les techniques numériques sous leur aspect matériel mais présente l'avantage d'être directement connectable à tout microcalculateur.

La faisabilité proprement dite est illustrée à partir d'un prototype constitué d'une machine synchrone à aimants alimentée au moyen d'un onduleur à transistors, le tout étant contrôlé par un microprocesseur.

Enfin, dans le troisième chapitre, sont abordés les problèmes de définition de lois de commande et de leur implantation sur microcalculateur. Des approches plus ou moins complexes sont proposées et quelques résultats viennent étayer les différentes options choisies.

- 2 -

- CHAPITRE I -

Į

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE SYNCHRONE AUTOPILOTEE ALIMENTEE EN TENSION

I-1 - AUTOPILOTAGE

La caractéristique essentielle des machines synchrobes est que leur vitesse de rotation est l'image exacte de la fréquence d'alimentation. De plus, ces machines imposent que l'angle interne Θ (angle entre tension et f.e.m.) soit étroitement contrôlé de façon à éviter tout risque de décrochage.

Pour réaliser un variateur de vitesse à partir d'une machine synchrone, il faut donc alimenter celle-ci à fréquence variable et asservir cette alimentation en fréquence et en phase à la rotation du rotor. Ce principe est généralement désigné par le terme d'AUTOPILOTAGE.**[10]**

La mise en oeuvre proprement dite de l'autopilotage se fera par l'intermédiaire :

- d'un convertisseur statique (à thyristors ou à transistors) qui joue le rôle d'amplificateur de puissance et qui permet d'obtenir l'alimentation à fréquence variable.

- d'un dispositif de commande de ce convertisseur qui, à partir de la position du rotor de la machine et des caractéristiques électromécaniques désirées détermine les séquences d'alimentation des différents enroulements de la machine.

La figure I-1 donne la structure générale d'une machine synchrone autopilotée.

I-2 - DIFFERENTS TYPES D'ALIMENTATION

A partir de ce principe, plusieurs variantes peuvent être obtenues en fonction du type de convertisseur utilisé :

I-2-1 - Alimentation en courant

Une des solutions pour alimenter une machine à partir d'un conver-



Fig. I-1 - Structure générale de la boucle d'autopilotage d'une machine synchrone

vertisseur statique consiste à imposer le courant dans les enroulements de la machine. Nous avons alors affaire à une <u>alimentation en courant</u> et le convertisseur statique prend le nom de <u>commutateur</u>.

La figure I-2 résume cette structure.



Fig. I-2 - Schéma de principe d'une alimentation en courant

I-2-2 - Alimentation en tension

Si, au contraire, les différents interrupteurs du convertisseur statique connectent les enroulements de la machine à une source de tension, nous avons affaire à une <u>alimentation en tension</u> réalisée au moyen d'un <u>on</u>-<u>duleur</u>.

La figure I-3 donne la structure de cet ensemble.



Fig. I-3 - Schéma de principe d'une alimentation en tension

Comme c'est sur ce dernier type de convertisseur électromécanique qu'ont porté les travaux que nous présentons dans ce mémoire, nous allons préciser son fonctionnement et ses principales caractéristiques :

Si nous voulons que la tension aux bornes de la machine soit imposée en permanence, il est nécessaire que les commandes de l'onduleur soient adjacentes (type 180°) comme indiqué sur la figure I-3.

La forme des tensions ne dépend pas de la charge puisqu'elle est uniquement fixée par les séquences de fermeture et d'ouverture des interrupteurs, donc par la commande de l'onduleur.

Les interrupteurs du convertisseur statique seront bien réalisés à partir de semi-conducteurs de puissance. Mais que ceux-ci soient des thyristors ou des transistors, ils sont unidirectionnels en courant. Ceci impose de leur adjoindre une diode tête-bêche. La continuité du courant est alors assurée et le montage est réversible à condition que la source de tension elle-même le soit.

La figure I-4 résume la structure de l'onduleur et précise les formes d'onde aux bornes de la machine dans le cas d'une commande de type 180° onde entière.

- 8 -



I-3 - ETUDE SIMPLIFIEE DES CARACTERISTIQUES EXTERNES

L'étude générale des caractéristiques externes de la machine synchrone en tenant compte de la forme réelle des tensions qu'impose l'onduleur à ses bornes s'avère particulièrement complexe. Aussi, dans un premier temps, semble-t-il intéressant d'essayer d'utiliser, moyennant certaines hypothèses simplificatrices, les modèles classiques de la machine synchrone.

Ceci nous permettra de déterminer, à partir des caractéristiques en régime permanent, quelles sont les grandeurs de réglage du variateur et de quelle façon le dispositif de commande doit permettre de modifier ces grandeurs pour obtenir le comportement désiré.

Nous adopterons donc les hypothèses simplificatrices suivantes :

- la machine est supposée : symétrique, à enterfer constant, non saturée ;

- les interrupteurs du convertisseur statique sont considérés comme idéaux ;

- la source de tension est parfaite ;

- nous ne considérerons que le fondamental des tensions et des courants. Ainsi la machine sera supposée alimentée par des tensions sinusoïdales, triphasées, réglables en amplitude et en fréquence.

Partant de ces hypothèses, le choix du modèle dépend encore de la structure de la machine. En effet, il sera différent suivant que nous avons affaire à une machine à pôles lisses ou à pôles saillants. Examinons successivement ces deux cas :

I-3-1 - Machine à pôles lisses

Lorsque la machine est à pôles lisses, il est classique d'utiliser le diagramme de Behn-Eschemburg ou diagramme à réactance constante.

La figure I-5 donne l'allure de ce diagramme suivant le type de fonctionnement envisagé. Les relations et les diagrammes font appel à des conventions récepteur.



Les angles sont comptés positifs dans le sens trigonométrique.

Fig. I-5 - Diagramme à réaction constante, conventions et relations associées

I-3-2 - Machine à pôles saillants

Pour modéliser assez précisément une machine à pôles saillants, il faut utiliser le diagramme des deux réactions **[11]** donné sur la figure I-6.



Nous allons déduire de ce diagramme l'expression analytique des différentes grandeurs caractéristiques de la machine.

Le cas de la machine à pôles lisses ne sera pas traité spécialement puisqu'il ne constitue qu'un cas particulier et il suffira de poser Ld = Lq = L dans les équations obtenues.

Les relations algébriques peuvent être déduites du diagramme des deux réactions.

$$I\cos\phi = \frac{1}{R^2 + L_d L_q \omega^2} \left[K\omega \left(L_q \omega \sin\theta - R\cos\theta \right) + \omega V \sin\theta \cos\theta \left(L_d - L_q \right) + VR \right] \dots 1$$

$$I\sin\phi = \frac{1}{R^2 + Ld Lq \omega^2} \left[K \omega \left(R\sin\theta - Lq \omega \cos\theta \right) - \omega V \left(Lq \cos^2\theta + Ld \sin^2\theta \right) \right] \dots 2$$

Des relations (1) et (2), on peut calculer la valeur efficace du courant I et le facteur de puissance $\cos \phi$

$$\left[= \sqrt{\left(\int \cos \phi \right)^2 + \left(\int \sin \phi \right)^2} \dots 3 \right]$$

$$\cos\phi = \frac{I\cos\phi}{I} \qquad \dots 4$$

La puissance absorbée par la machine peut s'écrire :

$$P = 3 \bigvee [\cos \phi \qquad \dots 5$$

Si l'on néglige les pertes au niveau de l'onduleur, nous pouvons donc écrire :

$$P = E_{b} I_{b} = 3 \vee I \cos \phi \qquad \dots 6$$

En négligeant les pertes par hystérésis courants de Foucault et mécaniques, le couple électromagnétique utile vaut :

$$C_e = \frac{P}{\Omega} \qquad \dots 7$$

Les équations du fonctionnement en régime permanent prennent alors la forme :

La puissance absorbée P est donc :

$$P = \frac{3V}{R^2 + LdLqw^2} \left[Kw \left(Lqw \sin\theta - R\omega s\theta \right) + \omega V \sin\theta \cos\theta \left(Ld - Lq \right) + VR \right] \quad \dots \quad 8$$

Le couple électromagnétique Ce est donc :

$$Ce = \frac{3PV}{R^2 + Ld Lq \omega^2} \left[K \left(Lq \, \omega \sin \theta - R \cos \theta \right) + V \sin \theta \cos \theta \left(Ld - Lq \right) + \frac{VR}{\omega} \right] \dots 9$$

Le courant continu Ib est donc :

$$I_{b} = \frac{\omega C_{e}}{p E_{b}} \dots 10$$

I-4 - GRANDEURS DE REGLAGE

L'étude générale de la machine synchrone autopilotée alimentée en tension montre qu'elle se comporte comme un système multidimensionnel suivant le schéma de la figure I-7.



En ce qui nous concerne, nous n'envisagerons pas de réglage de l'excitation puisque les variateurs que nous étudions sont réalisés à partir de machines à aimant. Nous n'avons donc que deux possibilités d'intervention :

- la valeur efficace de la tension V.

- l'angle Θ entre la f.e.m. et la tension.

L'influence de ces deux paramètres sur les caractéristiques est mise en évidence sur la figure I-8.

Ces courbes correspondent à la machine qui a servi de support à nos expérimentations et qui est décrite dans le troisième chapitre.

Voyons à présent comment l'alimentation par convertisseur statique et l'autopilotage permettent d'accéder à ces deux grandeurs de réglage.

I-4-1 - Réglage de la tension V

Le convertisseur statique par l'intermédiaire duquel la machine est alimentée à partir d'une tension continue fixe doit donc être capable, de par sa structure et sa commande, de délivrer une tension alternative dont l'amplitude du fondamental soit variable.

Deux possibilités sont envisageables :

I-4-1-1 - Etage continu variable intermédiaire :

La première structure, présentée par la figure I-9 consiste à utiliser deux convertisseurs statiques :

- un hacheur qui permet d'obtenir une tension continue variable ;

- un onduleur qui alimente la machine à partir de cette tension.



Fig. I-8 - Variation du couple Ce, du courant I, et du $\cos \phi$ en fonction de l'angle Θ et de la tension V

- 16 -



Fig. I-9 - Alimentation de la machine par hâcheur + onduleur

I-4-1-2 - Modulation :

Dans le second procédé, c'est la commande de l'onduleur qui va permettre de régler directement l'amplitude de la tension de sortie.

Nous avons alors affaire à ce que l'on appelle une modulation de largeur d'impulsions (M.L.I.).

Ce principe (précisé par la figure I-10), connu d'un point de vue théorique **[12] [13] [14]** est, bien sûr, attrayant par sa simplicité mais présente cependant quelques inconvénients :

- il conduit à des fréquences de fonctionnement élevées des interrupteurs statiques ;

- la mise en oeuvre de la commande s'avère relativement complexe à réaliser.

L'utilisation de transistors de puissance d'une par et de commande numérique d'autre part permettent aujourd'hui de pallier ces difficultés comme le montrera la suite du présent mémoire.

Aussi allons-nous rappeler, dans le paragraphe suivant, le principe général de la modulation.



Fig. I-10 - Alimentation de la machine par modulation

En considérant une commande du type 180°, comme indiqué précédemment, l'allure de la tension en sortie de l'onduleur est donnée par la figure I-11.

Nous remarquons les points suivants :

 $- k = \frac{V}{E_b}$ le taux de modulation k est maximum dans le cas de l'onde rectangulaire ;



$$V_n(t) = \left(\frac{4}{n} - \frac{E_b}{2} \left\{ 1 + 2 \sum_{x=1}^{M} (-1)^x \cos n \alpha_x \right\} \right) \quad \sin n \omega t$$

nrang d'harmonie1, 5, 7, 11, 13, 17 α_x l'angle de découpagex = 1,2

M nombre de chopping (nombre de trous de tension) V1(t)... fondamental de la tension

Fig. I-11 - L'allure de la tension simple V_{RO}

- le fondamental d'amplitude :

 $\frac{4}{11}\frac{E_{b}}{2} \left[1+2\sum_{x=1}^{M}(-1)^{x} \cos X_{x}\right]$ donne naissance à un courant de même pulsation que l'on peut calculer en utilisant les diagrammes et la méthode présentée aux paragraphes précédents.

- l'harmonique de rang n d'amplitude :

 $\frac{4}{n\pi^2} \frac{E_b}{n\pi^2} \left[1 + 2 \sum_{x=1}^{M} (-1)^x \cos n \aleph_x \right]$ donne naissance à un courant de pulsation $n \omega$. Les harmoniques interviennent au niveau de l'ondulation des différentes grandeurs (couple électromagnétique, courant à l'entrée de l'onduleur, pertes).

Notons que le nombre de trous et leur largeur, pour la tension continue fixée détermine l'amplitude du fondamental et la présence des harmoniques.

Pour bien choisir la modulation, on peut régler le niveau de la tension phase V, tout en éliminant certains harmoniques gênants pour le fonctionnement optimal de la machine. **[15] [16] [17] [18]** I-4-2 - Réglage de l'angle Θ

Le second paramètre de réglage est donc l'angle Θ entre la f.e.m. et la tension correspondante précisée par la figure I-12.



Fig. I-12 - L'angle de déphasage Θ

La f.e.m. est fixée par l'excitation, donc par la position du rotor. Quant à la tension, elle est déterminée par les séquences de fermeture et d'ouverture des interrupteurs du convertisseur statique.

L'autopilotage consiste justement à asservir la commande à la rotation, donc à être maître de l'angle Θ .

I-5 - CONCLUSION

Dans le premier chapitre, nous venons de donner le principe de la machine synchrone autopilotée alimentée en tension qui a servi de base à nos travaux.

Après avoir situé ce variateur de vitesse parmi d'autres solutions possibles, nous avons donné ses caractéristiques. Elles ont été déduites du diagramme des deux réactions, qui, bien que très simplificatif dans le cas d'une alimentation par convertisseurs statiques permet cependant de déterminer le comportement du variateur en régime permanent.

A partir des différentes fonctions analytiques définies, nous avons montré que les deux paramètres de réglage accessibles, au niveau de la commande étaient :

- la tension alternative d'alimentation de la machine ;
- l'angle interne de la machine.

Ayant montré la nécessité de réglage de ces deux grandeurs pour être maître des caractéristiques du convertisseur électromécanique, il reste donc à montrer comment ces deux paramètres vont être rendus accessibles grâce à l'utilisation de techniques numériques, ce sera l'objet du second chapitre.

- CHAPITRE II -

CONCEPTION DE LA STRUCTURE NUMERIQUE DE LA COMMANDE

INTRODUCTION

Dans ce second chapitre, nous allons donc présenter la commande numérique d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension.

Nous donnerons tout d'abord, de façon relativement détaillée les différents principes de commande déduits de l'analyse théorique de l'ensemble convertisseur-machine présenté au chapitre I.

Les différentes fonctions seront analysées dans l'optique d'une réalisation purement numérique, ce qui nous amènera souvent à reformuler les problèmes électrotechniques en tenant compte de concepts propres aux techniques numériques et informatiques.

Partant de ces principes, un exemple de mise en oeuvre sera proposé ; sa connexion à un microprocesseur sera réalisée et des résultats expérimentaux viendront prouver la faisabilité d'une telle boucle d'autopilotage numérique.

II-1 - PRINCIPE DE LA COMMANDE NUMERIQUE

L'utilisation de techniques numériques peut se faire à plusieurs niveaux pour la commande d'un ensemble convertisseur-machine ; ceci grâce d'une part à la diversité des fonctions à assurer mais aussi aux possibilités de ces techniques ; possibilités aujourd'hui considérablement accrues par la microinformatique.

En effet, le développement récent des microprocesseurs et de la microinformatique en général a permis d'envisager de façon beaucoup plus réaliste le fonctionnement de ces variateurs de vitesse associant des machines électriques classiques et des convertisseurs statiques. Pourtant, il semble que, dans les domaines particulièrement intéressants pour ces ensembles comme par exemple les fréquence élevées, le microprocesseur ne permette pas à lui seul de résoudre tous les problèmes.

Ainsi, il apparaît que, lorsqu'une commande numérique est envisagée, son optimisation passe par une redéfinition ou plutôt une reformulation des problèmes électrotechniques en vue de leur résolution au moyen de logique câblée et/ou programmée.

Cette méthode conduit à des ensembles de commande où, interfaces spécialisées et microprocesseurs se répartissent les différentes tâches de commande et de gestion suivant le schéma de la figure II-1.



Fig. II-1 - Structure générale de la commande par microprocesseur d'un ensemble convertisseur-machine

- 27
Cependant, en adoptant une structure du type de celle de la figure II-1, dans le cas qui nous intéresse de la machine synchrone autopilotée alimentée en tension, nous nous proposons de montrer comment l'ensemble peut être optimisé tant au niveau numérique qu'électrotechnique.

Rappelons que le rôle de la commande d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension est double.

Elle doit en effet :

- assurer la fonction d'autopilotage, c'est-à-dire contrôler la conduction des interrupteurs du convertisseur statique à partir de la position du rotor de la machine ;

- donner accès aux grandeurs de réglage du variateur de vitesse que sont le déphasage (Θ) entre la f.e.m. et la tension aux bornes de la machine, et le taux de modulation (k).

Dans la figure II-2 est représenté schématiquement le principe de la commande numérique d'une machine synchrone alimentée par convertisseur statique et autopilotée en mettant en évidence les différentes fonctions à assurer au niveau de la commande.

Examinons donc comment les différentes tâches sont réalisées au moyen de techniques purement numériques.



Fig. II-2 - Principe général de la commande numérique d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension

II-1-1 - Le capteur de position

Le rôle du capteur, solidaire de l'arbre de la machine, consiste à détecter à chaque instant la position du rotor par rapport à un repère fixe lié au stator pour assurer la fonction d'autopilotage.

Pour distinguer des "états" différents, les techniques numériques nous conduisent naturellement à utiliser des notions de codage. Grâce aux facilités de mise en oeuvre technologique et dans l'optique d'un traitement numérique de l'information, un code binaire s'impose.

Le capteur sera constitué d'une roue codeuse composée d'un certain nombre de pistes, chaque piste étant divisée en secteurs représentant le "O" et le "1" logique. Il reste à préciser le choix du codage utilisé, celui-ci sera de longueur fixe, c'est-à-dire que chaque position sera repérée par un "mot" de n bits.

Si on adopte un code à base 2 constitué d'une suite de n bits, on peut distinguer 2^n positions différentes.

Pour éviter les aléas de lecture du capteur, dus aux imperfections inévitables au niveau mécanique et électronique, il est nécessaire d'utiliser un code continu au sens strict, code du type binaire réfléchi (GRAY).

La figure II-3 donne un exemple de deux codeurs réalisés à partir de ces deux codes et permettant chacun de distinguer 8 positions.



Codeur binaire réfléchi (8 positions) Codeur binaire naturel (8 positions) Pig. 11-3 - Un exemple de deux codeurs Le code binaire réfléchi sera converti en code binaire naturel, mieux adapté pour les traitements numériques, au moyen d'un transcodeur placé à la sortie du capteur. La figure II-4 résumé l'étude théorique de ce transcodeur.



Fig. II-4 - Le passage binaire réfléchi — Dinaire naturel

Des études théoriques de l'ensemble convertisseur-machine montrent que l'angle tension-f.e.m. (Θ) est un paramètre très sensible. Aussi la position doit-elle être connue de façon relativement précise. Un compromis entre la précision nécessaire à la commande et les difficultés technologiques de réalisation nous ont conduit lors de notre expérimentation à choisir un capteur 8 pistes à lecture optique.

La machine considérée ayant 2 paires de pôles, le codeur devra être répété 2 fois par tour de façon à conserver la précision de 1.41 degrés électriques.

Le codeur de position que nous venons de décrire présente de nombreux avantages :

- sortie directement sous forme numérique ;

- codeur absolu donnant une information sur la position du rotor même à l'arrêt, ce qui est fondamental pour assurer le démarrage de la machine autopilotée ;

- précision directement liée au nombre de bits parfaitement adaptable à la précsion désirée. II-1-2 - Le déphaseur

Dans le cas d'une alimentation en tension, l'angle Θ entre la tension imposée aux bornes de la machine et sa f.e.m. constitue un des paramètres de réglage.

Pour régler cet angle, il suffit de fournir au dispositif déclenchant les interrupteurs du convertisseur statique, non pas la position réelle du rotor mais une position ficitve en avance ou en retard d'une valeur donnée par rapport à la position réelle.

L'information de position se présentant sous la forme d'un mot de n bits, un additionneur-soustracteur numérique permet de réaliser le déphaseur :

N	±	N	 N"
position réelle	-	déphasage	position fictive
(n bits)		(n bits)	(n bits)

Le mouvement étant rotatif, l'élaboration de N" doit faire apparaitre une périodicité. Ceci nous permet de simplifier encore la structure du déphaseur.

- Dépassement

La position du rotor est codée de O à 2^n - 1. Le déphasage N' étant lui aussi exprimé sur n bits, l'addition N + N' peut faire apparaitre une retenue.

Par exemple avec n = 8

Décimal →	240 +	-	30 =	= 270	= 256	+	14
Binaire 🛶 111	10000	000	11110	(1)	00001110)	
Hexadécimal —	FO		1E	t	0E		

En ignorant le dépassement, c'est-à-dire qu'en ne conservant que n bits pour le résultat, la périodicité se trouve automatiquement réalisée. - Complément à deux

Outre la périodicité, les signaux caractéristiques de la machine doivent présenter une symétrie par rapport à 180°. Ainsi tout déphasage peut être interprété soit comme une avance, soit comme un retard. (retard de Θ == avance de 360° - Θ).

La structure du déphaseur peut donc se réduire à un simple additionneur :

- si le bit le plus significatif = 0 (MSB = 0), le déphasage est positif (avance) et sa valeur est donnée par les bits de poids 0 à n - 1.

 si le bit le plus significatif = 1 (MSB = 1), le déphasage est négatif (retard) et sa valeur est exprimée en "complément" à deux par les bits 0) n - 1.

Par exemple :

+ 54 = 00110110 =**\$**36

+ 202 = -54 = 11001010 =\$CA

Notons que la représentation des nombres en complément à deux est courante en techniques numériques et informatiques.

La figure II-5 résume donc la structure adoptée pour le déphaseur numérique.



Fig. II-5 - La structure du déphasage numérique

Le déphaseur ainsi constitué présente de nombreux avantages par rapport aux dispositifs généralement utilisés, tant analogiques que digitaux :

- il ne fait intervenir ni horloge, ni comptage et n'introduit par conséquent aucun retard ;

- aucun phénomène de saturation n'apparait, ce qui permet de couvrir la gamme 0 - 360° quelle que soit la vitesse ;

- sa réalisation s'avère très simple et ne nécessite que des circuits intégrés standard comme nous le verrons par la suite ;

- aucun réglage ni mise au point n'est nécessaire, d'où une fiabilité accrue.

II-1-3 - La modulation

Le taux de modulation de la tension appliquée aux bornes de la machine constitue, nous l'avons vu, l'autre paramètre de réglage du convertisseur électromécanique.

La réalisation numérique de cette fonction de modulation consiste à définir pour chacune des positions du rotor, décelables à partir du capteur, la configuration de conduction à donner au convertisseur statique.

En fait, l'état de chacun des semiconducteurs (bloqué "O" ou passant "1") est défini à chaque instant en fonction de la position calculée au niveau de déphaseur. Cette information se présentant sous la forme d'un mot de n bits ; soucieux de conserver son homogénéité à la commande, nous utiliserons pour réaliser la fonction précitée une mémoire électronique.

Cette mémoire devra comporter autant de mots adressables que de positions codées au niveau du capteur (2^n) . Quant au nombre de bits de chaque mot, il devra être égal au nombre d'interrupteurs du convertisseur statique.



La figure II-6 donne la structure adoptée.

Fig. II-6 - Structure et fonctionnement de la commande à partir d'une mémoire électronique

Remarque :

Il est à noter que dans le cas de commandes complémentaires sur une même branche d'onduleur le nombre de bits de chaque mot peut être réduit de moitié.

Toutefois il ne sera pas alors possible d'ouvrir l'onduleur mais seulement de mettre la machine en roue libre.

Le dispositif de modulation que nous venons de décrire permet donc d'avoir dans la mémoire l'image exacte de la modulation qui sera appliquée à la machine.

Mais cette modulation constituant une grandeur de contrôle, il faut pouvoir la modifier en cours de fonctionnement [19]

Une difficulté apparaît donc à ce niveau car le dispositif de modulation doit en même temps :

- assurer l'autopilotage, donc la commande en boucle fermée de l'ensemble convertisseur-machine ;

- être accessible au microcalculateur qui doit pouvoir modifier le contenu de la mémoire pour réaliser la modulation nécessaire au fonctionnement optimal.

Théoriquement des méthodes informatiques telles que les "gestions d'interruption" ou les "accès directs mémoire" permettent de résoudre ces problèmes **[20]**. Mais leur mise en oeuvre devient lourde et délicate lorsque les fréquences d'échantillonnage imposées par la machine ne deviennent plus négligeables devant l'horloge du microcalculateur. Ce sera en particulier le cas des vitesses élevées que nous envisageons.

Nous préférons adopter une solution matérielle composée de deux mémoires identiques dont les fonctionnements sont complémentaires suivant le schéma de la figure II-7.



Fig, II-7 - Configurations successives des mémoires de modulation

- 36 -

Ainsi le microprocesseur peut modifier le contenu de la mémoire de modulation alors que la fonction d'autopilotage est toujours assurée par l'autre R.A.M..

Cette structure permet de s'affranchir de tous les problèmes de délais, notamment aux grandes vitesses.

II-2 - UN EXEMPLE DE REALISATION

La mise en oeuvre du transcodeur et du déphaseur sera particulièrement simple à partir de circuits intégrés standard. Quant au dispositif de modulation, sa structure sera un peu plus complexe et nécessitera un approfondissement des possibilités du microprocesseur et de ses circuits périphériques.

Le microprocesseur que nous utilisons est du type MOTOROLA 6800 ou 6809, l'adaptateur de périphérique, P.I.A. du type PC 6821 assure entièrement la gestion des périphériques **[21] [22]**

II-2-1 - Le transcodeur

Nous avons donné son principe ; sa réalisation peut être simplifiée en utilisant directement des "ou exclusifs" intégrés, suivant le schéma indiqué ci-dessous.



II-2-2 - Le déphaseur

Nous avons vu que, en numérique, le déphaseur se réduisait à un simple additionneur binaire à 8 bits dans l'exemple qui nous intéresse. Or, ceci est aisément réalisable à partir de circuits intégrés (SN 7483) suivant le schéma indiqué ci-dessous.



II-2-3 - La modulation

Nous avons décrit précédemment le principe de réalisation de la modulation au moyen d'une mémoire électronique et montré comment l'utilisation de deux blocs mémoire, dont les états (écriture/lecture) sont complémentaires permet de modifier la modulation à l'aide du microcalculateur et d'assurer la continuité de l'autopilotage.

Il est intéressant de rajouter une troisième possibilité qui consiste à court-circuiter le dispositif précédent pour imposer la configuration de l'onduleur à partir du microcalculateur. Cette possibilité sera notamment utilisée dans les procédures de démarrage ou de sécurité.

Nous allons détailler la structure de cet ensemble qui utilise à la fois les caractéristiques de la mémoire électronique et des circuits d'adaptations programmables (P.I.A.) propres au microcalculateur.

La figure II-8 donne le schéma général du dispositif.

Par principe, les mémoires vives (R.A.M.) assurant la modulation doivent pouvoir être adressées soit par la sortie du déphaseur soit par le microprocesseur.

Ceci est réalisé à l'aide d'un multiplexeur d'entrée sous contrôle du microprocesseur suivant le schéma où la commande (SAD) est unique et la complémentarité des adresses assurée par câblage.

Le P.I.A. permet de résoudre aisément les problèmes d'interface électronique ($\mu p \rightarrow TTL$) et de disposer en plus de signaux contrôlables par programmation.



Fig. II-8 - Réalisation de la modélisation dynamique par mémoires à commandes complémentaires

Ils seront utilisés de la façon suivante : 0012 5000 B6 4000 LDAA ADRESS 0013 5003 B7 E400 STAA ORA 0014 1. charger l'adresse dans le registre de donnée ORA 0016 5006 86 03 LDAA #HODULA 0017 5008 B7 E402 STAA ORB 0018 2. charger la modulation dans le registre de donnée ORB 0019 0020 500B 86 2C LDAA #\$2C 0021 500D B7 E403 STAA CRB 0022 3. charger **\$**2C dans le registre de contrôle B 00101100 Impulsion sur CB2 lors de l'écriture dans ORMOD

Les caractéristiques du signal d'écriture (CB2) fournies par le P.I.A. sont données ci-dessous et s'avèrent compatibles avec les signaux de chargement de la majorité des mémoires R.A.M.



Accès au registre de sortie ORMOD

Le fonctionnement starndard étant déterminé, il reste à développer des points particuliers tels que :

- permutation des mémoires ;

- accès direct par le microprocesseur.

Examinons successivement ces deux points.

II-2-3-1 - Permutation des mémoires

Pour permuter les R.A.M. il suffit par programme d'inverser le bit PB7 du P.I.A. (figure II-9).

Lors du front descendant de l'horloge d'échantillonnage du système de commande de sortie, le chargement sera effectif. La porte NAND à 8 entrées permet d'introduire des conditions de permutation (position particulière...).

PB7 = 0

Lorsque les conditions de permutation sont satisfaites :

	Q = 0		; Q = 1
R/WI CEI	= 1 = 0		R.A.M.I. en lecture
R/WII CEII	= CB2 = CB2	•••••	Ecriture dans la R.A.M.II lorsque CB2 passe à O
SAD	= 0		R.A.M.I. adressée par le déphaseur R.A.M.II adressée par le microprocesseur
SDO	= 0		Semiconducteurs commandés par la R.A.M.I.



Fig. II-9 - Circuit de permutation des mémoires commandée par logiciel

- 43 -

TSI	=	0	 les d	donné	es d	u microprocesseur	vont
TSII	=	0	 vers	la F	R.A.M	. II	

$\mathsf{PB7} = 1$

- le R.A.M. II est adressé par le déphaseur (SAD = 1)

- le contenu de R.A.M. II est dirigé vers la commande des semiconducteurs (SDO = 1)

- TSII est en haute impédance (TSII = 0)

- TSI = 1, donc la donnée en provenance du microprocesseur est dirigée vers la R.A.M. I qui est adressée également par microprocesseur (SAD = 1).

2

II-2-3-2 - Accès direct par le microprocesseur

Pour permettre la commande directe des semiconducteurs de puissance, à partir du microprocesseur, sans avoir recours au système de double mémoire, le bit (PB6) peut intervenir sur les signaux CEI, CEII, TSI, TSII.

PB6 = 0	le fonc	tionnement décrit précédemment est actif.
Lorsque		
<u>PB6 = 1</u> :		
CEI = CEII = 1	•••	les entrées des R.A.M. sont inhibées, les sorties en haute impédance
TSI = TSII = 1		les données du microprocesseur (ORB) sont présentées sur les deux portes du multiplexeur de sortie.

Donc quelle que soit sa commande (SDO), le commande des semiconducteurs est fournie par le microprocesseur.

II-3 - MISE EN OEUVRE DU LOGICIEL DE COMMANDE

Nous venons de voir comment l'utilisation de notions propres aux techniques numériques permettait d'assurer les différentes fonctions nécessaires à l'autopilotage d'une machine synchrone.

Lors de la conception du déphaseur et du système de modulation dynamique, nous avons fait en sorte que les grandeurs de réglage soient fournies sous la forme de mots binaires, ce qui autorise toute sorte de traitements numériques préalables au niveau du microprocesseur.

La partie essentielle du logiciel de commande a consisté, à concevoir et à mettre au point les programmes nécessaires à la gestion du système.

Nous allons présenter comment, à partir de programmes simples, nous pouvons montrer la faisabilité et les performances de la boucle d'autopilotage numérique nous nous venons de décrire.

II-3- 1 - Généralités

Les différentes symétries nécessaires au bon fonctionnement de la machine nous permettent de ne définir la modulation que sur 90°, donc il suffira de donner les 64 bits correspondant à un quart de période (les 360° étaient représentés sur 8 mots).

Le programme devra ensuite réaliser les symétries suivantes :

- symétrie autour de 90°

$$f(\omega t) = f(\pi_- \omega t)$$

- symétrie inverse autour de 180°

$$f(\omega t) = -f(\omega t + \pi)$$

- décalages de 120° et 240° dans le cas du triphasé

$$f(\omega t) = f(\omega t + 120)$$

$$f(\omega t) = f(\omega t + 240)$$

Ce programme devra également gérer les modes de fonctionnement des mémoires :

INITIALISATION, CHARGEMENT, PERMUTATION, DEBLOCAGE

II-3-2 - Programmation

La partie essentielle de la programmation consiste à garnir une mémoire de 256 mots à partir de la donnée de 8 mots de 8 bits, et ce en respectant les différentes symétries précisées ci-dessus.

Nous montrerons ci-dessous la donnée de la modulation qui se fera donc en garnissant 8 mémoires successives.







Fig. II-10 - Principe de créaction de l'image de la modulation

- 47 -

II-3-3 - Expérimentation

Le programme étant mis au point, non seulement il devient très simple de tester toute sorte de modulations qui jusqu'ici n'ont guère fait l'objet que d'études théoriques **[15] [16]** mais aussi très facile d'accéder aux paramètres de réglage par microprocesseur, leur mise en oeuvre par moyens classiques s'avérant toujours très complexe et mal aisée.

Dans le dispositif décrit, le microprocesseur peut aussi assurer le dialogue avec l'opérateur au moyen de périphériques plus ou moins sophistiqués.

Nous avons utilisé cette possibilité en mettant au point un programme conversationnel de test d'accès aux grandeurs de réglage.

La facilité d'emploi d'un tel système est illustrée sur la figure II-11 a,b.

Le programme général, réalisé au moyen de l'éditeur-assembleur du microprocesseur Motorola 6800, est donné en annexe I.

Nous détaillons ci-dessous les différentes phases de ce programme en référence avec la figure II-12.



Fig. II-11a - Exemples de modification du taux de modulation

6 5000



Fig. II-11b - Exemple de modification du déphasage tension-f.e.m.



Fig. II-12 - Organigramme général de démonstration des grandeurs de réglage

La figure II-13 illustre le passage d'une modulation à une autre.

Fig. II-13 - Courant phase lors d'une modification de la modulation

Un exemple de choix de modulation est traité dans le paragraphe suivant.

A partir de la tension continue Eb, nous allons régler l'amplitude du fondamental de la tension phase V avec le procédé de modulation de largeur d'impulsion.

Plusieurs possibilités de lois de modulation nous sont données.

Nous retenons par exemple une modulation formée de trois angles de découpage.

Ces angles de découpage permettent d'éliminer les harmoniques 5, 7 gênants pour le fonctionnement optimal de la machine.

La figure II-14 représente le réglage du fondamental de zéro à sa valeur maximale.

$$Z = \frac{k}{k_{max}}$$
 de zéro à 1



Fig, II-14 - Réglage du fondamental de la tension

і 53

II-4 - ACCÈS AU DEPHASAGE ET TAUX DE MODULATION

Dans le cas d'une machine synchrone alimentée en tension, il est intéressant de pouvoir faire varier les grandeurs de réglage (tension, déphasage) en cours de fonctionnement pour avoir un cahier des charges désiré en fonction de la vitesse de rotation.

II-4-1 - Réglage de la tension

La technique de modulation choisie, consistant à définir l'état des semiconducteurs du convertisseur statique en 256 points de la période permet de neutraliser certains harmoniques et de régler l'amplitude du fondamental.

Toutefois les calculs qui conduisent à la définition des modulations sont relativement complexes et il paraît très difficile de les implanter sur le micrprocesseur.

La technique utilisée consiste, au contraire, à définir un certain nombre de modulations qui sont rangées dans une table au niveau du microprocesseur.

Cette table est ensuite scrutée en fonction de la valeur de la vitesse en tenant compte de la position du rotor de la machine et du déphasage désiré.

La modulation est ainsi optimisée en fonction du point de fonctionnement, comme nous le verrons dans la suite de ce mémoire.

Le nombre de créneaux envisageables peut être important dès lors que la taille mémoire est suffisante et il n'est guère limité que par l'hystérésis à introduire au niveau des chargements de gamme pour éviter les battements.

II-4-2 - Réglage de l'angle Θ

Dans le cas d'une alimentation en tension, l'angle entre la f.e.m. de la machine synchrone et la tension imposée à ses bornes constitue la seconde grandeur de réglage. Cette grandeur est directement accessible par le microprocesseur puisqu'elle se présente aussi sous la forme d'un mot de n bits à fournir au déphaseur.

Afin d'illustrer cette possibilité de réglage en cours de fonctionnement, nous donnons sur la figure II-15 la réponse en courant de la machine à un changement de l'angle de commande de 30° à 75° .

Fig. II-15 - Evolution du courant machine pour un échelon de déphasage (30°-75°)

Dans ce second chapitre, nous avons présenté le principe et la mise en oeuvre d'une commande totalement numérique d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension.

Dans un premier temps, nous avons conçu une boucle d'autopilotage dont chacun des sous-ensembles fait appel à des propriétés propres aux techniques numériques (discrétisation, arithmétique binaire, mémorisation digitale...). Cette démarche nous a permis d'obtenir un ensemble très homogène, aux performances définies à priori (précision liée au nombre de bits, absence de réglage...).

De plus cette boucle d'autopilotage présente l'avantage de donner un accès direct aux grandeurs de réglage Θ et V et ce, sous forme numérique. Ainsi toutes les fonctions de gestion pourront-elles être confiées à un microcalculateur.

Afin de tester ces principes et de faire apparaître d'éventuelles difficultés, nous avons réalisé un prototype de cette commande et nous l'avons présenté dans ce second chapitre.

La réalisation matérielle de la boucle d'autopilotage a été menée à partir de circuits intégrés classiques et connectée à un microcalculateur bâti autour d'un microprocesseur 6800. Des programmes de test ont été mis au point et quelques uns des résultats obtenus ont été présentés.

Enfin nous avons montré comment l'accès aux paramètres Θ et V était obtenu par simple programmation.

Il reste à présent à déterminer les lois de variation à imposer à ces paramètres pour obtenir des caractéristiques fixées. Ce sera l'objet de la troisième partie de ce mémoire.

- CHAPITRE III -

ETUDE ET MISE EN OEUVRE DES LOIS DE COMMANDE

INTRODUCTION

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons donné les caractéristiques externes simplifiées d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension. L'exploitation de ces caractéristiques impose de se rendre maître de l'angle interne de la machine (Θ) et de l'amplitude de sa tension d'alimentation (V).

L'utilisation de techniques numériques nous a permis, comme nous l'avons précisé au second chapitre, de concevoir un ensemble d'autopilotage donnant directement accès à ces deux grandeurs de réglage.

Cet accès étant ménagé sous forme numérique, la gestion par calculateur s'impose donc.

Il convient donc à présent de déterminer les lois de commande à imposer au variateur pour obtenir des performances fixées par un cahier des charges. C'est ce que nous allons aborder dans cette troisième partie.

L'objectif que nous nous fixerons sera d'obtenir, en moteur, un couple constant quelle que soit la vitesse.

Nous montrerons que plusieurs stratégies peuvent être envisagées mais aussi que l'alimentation en tension pose un problème au démarrage, problème qui devra être résolu séparément.

Enfin les différentes lois de commande définies théoriquement ont été programmées et testées comme l'illustreront quelques résultats.

La procédure d'élimination d'harmoniques par modulation de la tension définie au paragraphe I-4-1-2 a été aussi mise en oeuvre et plusieurs relevés expérimentaux viennent montrer que la structure de commande définie est aussi parfaitement adaptée à la résolution de ce problème.

III-1 - ETUDE THEORIQUE

Ayant accès aux deux paramètres de réglage qui sont le déphasage (Θ) et le taux de modulation (k), il s'agit à présent de fixer ces deux variables en fonction des caractéristiques $Ce(\Omega)$ désirées.

Avant de présenter la détermination et la mise en oeuvre de ces lois de commande, il convient de s'attarder sur un problème préalable qui est celui du démarrage.

III-1-1 - Démarrage par limitation du courant batterie

III-1-1-1 - Exposé du problème

La modulation que nous avons réalisée dans notre boucle d'autopilotage est une "modulation synchrone", c'est-à-dire que c'est la rotation du rotor qui commande les commutations. Au démarrage, la tension continue est forcément appliquée à la machine suivant un schéma du type suivant :



La machine étant à l'arrêt, elle ne sera le siège d'aucune f.e.m. et compte tenu de la différence entre constantes de temps électriques et mécaniques, la montée du courant ne sera fonction que des inductances et résistances de la machine.

En fait, vu la faible valeur de la constante de temps électrique, la montée du courant est très rapide et celui-ci atteindra des valeurs prohibitives pour les semi-conducteurs de puissance avant que la machine ait commencé à tourner, c'est-à-dire avant qu'un ordre de commutation ait été donné. Les problèmes que nous venons d'évoquer montrent tout l'intérêt qu'il y a à prévoir des protections efficaces au niveau des transistors de puissance mais nous imposent aussi d'adjoindre au dispositif de "modulation synchrone" un procédé de "modulation asynchrone" permettant de limiter les appels de courants.

III-1-1-2 - Principe

La solution retenue consiste à conserver toujours la fonction d'autopilotage réalisée par l'intermédiaire de la mémoire de modulation synchrone et à imposer une phase de roue libre à la machine lorsque le courant batterie atteint une valeur déterminée.

La figure III-1 illustre cette procédure. La mise en roue libre consiste à fixer l'état des interrupteurs de chacun des demi-ponts suivant une détermination majoritaire.

Ceci sera assuré par l'intermédiaire du microcalculateur et grâce à la possibilité d'intervention directe que nous avons prévue au niveau de la commande.

Lors de la mise en roue libre de la machine, il y a décroissance du courant phase et annulation du courant batterie. En fait c'est le rapport entre les temps d'alimentation et les temps de roue libre de la machine qui fixera le courant moyen, donc le couple de la machine.



Fig. III-1 - Principe de mise en roue libre de la machine

ITI-1-1-3 - Contraintes de temps de calcul

En fait un problème supplémentaire va se poser lors de la mise en oeuvre. En effet, le programme de lecture de la valeur du courant d'alimentation Ib et de comparaison avec la valeur de référence I_{REF} durera un certain temps. Pendant ce temps Tp la valeur du courant aura augmenté de ΔI . Par conséquent, lors de la mise en roue libre proprement dite, le courant aura la valeur :

 $I = I_{RFF} + \Delta I$

La figure III-2 résume la procédure de mise en roue libre et précise l'évolution du courant pendant les différentes phases.

Le temps de mise en roue libre **t**_{fl} pour imposer une valeur donnée du courant moyen, donc du couple, en fonction des différents délais intervenant au niveau du calculateur lors de l'acquisition du courant et de la mise en roue libre de la machine, peut être calculé à partir de l'expression analytique du courant. Son évolution est résumée sur la figure III-3.



t_{r]} . temps de mise en roue libre



Fig. III-2 - Principe de la limitation du courant d'alimentation


Fig. III-3 - Evolution de délai $t_r^{}$ minimal en fonction de ${}_{\Delta I}$

- 65 -

III-1-2 - Lois de commande en moteur

Le couple électromagnétique s'exprime par :

$$C_{e} = \frac{3P}{R^{2} + Ld Lq \omega^{2}} \frac{k}{\omega} E_{b} \left[K \omega \left(Lq \omega \sin \theta - R \cos \theta \right) + \omega k E_{b} \sin \theta \cos \theta \left(Ld - Lq \right) + k E_{b} R \right]$$

Avec

K ... taux de modulation

Pour un angle θ donné et en négligeant la résistance, il apparaît donc que le maintient du couple constant passe par la proportionnalité du taux de modulation et de la vitesse.

D'autre part,

$$I_b = C_e \omega \frac{1}{p E_b}$$

d'où nous pouvons déduire que le couple peut être maintenu constant en assurant :

$$[b/\omega] = constante$$

Examinons à présent ces deux modes de commande.

III-1-2-1 - Contrôle du courant batterie en fonction de la vitesse

a) Principe :

Les problèmes cités lors du démarrage nous amènent à conserver aux faibles vitesses la superposition d'une modulation asynchrone par limitation du courant à une modulation synchrone d'autopilotage.

En admettant que le courant crête batterie est une image du courant moyen, il faudra, pour assurer par exemple un fonctionnement à couple constant, régler au moyen du microcalculateur :

- la valeur maximale du courant batterie,

- le temps de mise en roue libre de la machine.

b) Détermination du courant initial Io optimal

Le couple s'écrit de façon générale :

$$C_{e} = \frac{3P}{\omega} \left(\vee I \cos \phi - R I^{2} \right)$$

En faisant tendre ω vers zéro dans cette équation, nous obtenons l'expression analytique du couple à vitesse nulle :

$$C_{e}(\omega \rightarrow 0) = C_{eo} = 3p \frac{V_{o}}{R} \left[K \cos \theta - \frac{V_{o}}{R} \left(Ld - Lq \right) \sin \theta \cos \theta \right]$$

Cette expression permet de calculer la tension initiale Vo nécessaire pour obtenir, à vitesse nulle, le couple C_{eo} désiré ou le courant optimal.





La figure III-4 montre l'évolution du courant initial Io en fonction de l'angle de déphasage θ pour des valeurs différentes du couple.

III-1-2-2 - Contrôle de la tension et de l'angle en fonction de la vitesse

L'étude développée au premier chapitre a montré que, si nous envisageons le fonctionnement pour satisfaire au cahier des charges, nous avons à notre disposition deux paramètres :

- l'angle Θ entre la tension et la f.e.m.

- la valeur efficace du fondamental de la tension phase réglable par l'intermédiaire du taux de modulation.

Le couple électromagnétique (Ce) étant fonction de deux variables Θ et V

Soit Ce = Cd

Le couple Cd est donné en fonction de la vitesse ou éventuellement du temps.

Selon le cahier des charges, $Cd(\Omega)$ peut prendre les formes suivantes :

1. constant sur toutes les gammes de vitesse,

2. linéaire en fonction de la vitesse,

3. quelconque.

Notons que pour satisfaire le fonctionnement optimal, il faut avoir comme critères :

1. un facteur de puissance maximal,

2. un courant phase minimal,

3. une fourchette dans laquelle les différents paramètres donnés

par le cahier des charges soient compris,

4. autant que possible, des lois de commande simples.

Il reste donc à présent à déterminer, pour chaque vitesse de rotation, quels seront l'angle (Θ) et le taux de modulation (k) à appliquer, pour avoir par exemple un couple constant.

Plusieurs stratégies peuvent être adoptées, nous allons les résumer dans ce qui suit :

a) Lois approchées

Une simplification consiste à fixer un des paramètres de réglage et à chercher l'évolution de l'autre.

i/. Tension et fonction de la vitesse pour un déphase $\Theta = \text{constant}$

Le couple est une fonction du second degré par rapport à la tension V.

$$C_{d} = \int^{ns} \left(\bigvee^{2} \right)$$

D'où

 $A_{1} V^{2} + A_{2} V + A_{3} = 0 \qquad \dots (1)$

Les différents coefficients sont donnés par :

 $A_{1} = \sin \theta \cos \theta \left(Ld - Lq \right) + \frac{R}{\omega}$ $A_{2} = K \left(Lq \omega \sin \theta - R \cos \theta \right)$ $A_{3} = -Cd \quad \frac{R^{2} + LdLq\omega^{2}}{3p}$

La solution de l'équation (1) donne l'évolution de la tension en fonction de la vitesse qui nous permet, pour un angle Θ = constant, de respecter le cahier des charges (Cd(Ω) = constant par exemple).

Des exemples de variation de la tension V en fonction de la vitesse pour un déphasage constant sont donnés sur la figure III-5.

La figure III-6 montre le courant phase en régime permanent suivant la loi de variation de la tension V donnée sur la figure III-5.

Il ressort de ces courbes que c'est pour un angle interne de l'ordre de 60° que la dynamique de réglage de la tension en fonction de la vitesse est la plus importante. Nous remarquons aussi que ce réglage conduit à un courant sensiblement constant sur toute la gamme de vitesse.



Fig. III-5 - Loi de variation de la tension phase pour maintenir un couple constant



Fig. III-6 - Courant phase en fonction de la vitesse

ii/. Déphasage en fonction de la vitesse pour une tension V = constante

Le couple est une fonction du quatrième degré par rapport

$$C_{d} = \int^{ns} \left(\left(\sin \theta \right)^{4} \right)$$

 $\hat{a} \sin \Theta$

$$\frac{d^{\prime}o\tilde{u}}{B_{1}\left(\sin\theta\right)^{4}+B_{2}\left(\sin\theta\right)^{3}+B_{3}\left(\sin\theta\right)^{2}+B_{4}\left(\sin\theta\right)+B_{5}=0} \qquad (...(2))$$

$$\frac{d^{\prime}o\tilde{u}}{différents} \quad coefficients \quad sont \quad donnés \quad par:$$

$$B_{1} = -\left\{\omega \vee \left(Ld-L_{q}\right)\right\}^{2}$$

$$B_{2} = 2 \quad K \quad \omega^{2} \quad R \vee \left(Ld-L_{q}\right)$$

$$B_{3} = -\left(K \quad \omega R\right)^{2} - \left(K \quad \omega^{2} \quad L_{q}\right)^{2} + \left\{\omega \vee \left(Ld-L_{q}\right)\right\}^{2}$$

$$B_{4} = 2 \quad K \quad \omega^{2} \quad L_{q} \quad \left\{C_{d} \quad \frac{\omega}{3pv} \left(R^{2} + L_{d} \quad L_{q} \quad \omega^{2}\right) - \nu R\right\} - 2 \quad K \quad \omega^{2} \quad R \vee \left(Ld-L_{q}\right)$$

$$B_{5} = \left(K \quad \omega R\right)^{2} - \left\{C_{d} \quad \frac{\omega}{3pv} \left(R^{2} + L_{d} \quad L_{q} \quad \omega^{2}\right) - \nu R\right\}^{2}$$

La solution de l'équation (2) donne la loi de variation du déphasage pour maintenir un couple constant par exemple (V = cte).

Des solutions sont résumées sur la figure III-7, la figure III-8 montre les caractéristiques moyennes en régime permanent (courant phase) suivant la loi donnée sur la figure III-7.

L'allure des courbes de réglage est beaucoup plus complexe que celles obtenues avec Θ constant, ce qui ne pourra que compliquer leur mise en oeuvre. De plus, il ressort ici que le courant machine varie énormément en fonction du point de fonctionnement ; variation qu'il conviendra de prendre en compte lors du dimensionnement des éléments de l'onduleur.





Fig. III-8 - Courant phase en fonction de la vitesse

b) Lois optimisées

Les études simplifiées que nous venons de présenter semblent déjà montrer qu'une façon simple de contrôler le couple, tout au moins pour des vitesses suffisamment élevées, consiste à fixer l'angle (Θ) et faire varier la tension appliquée aux bornes de la machine.

Il peut toutefois paraître intéressant d'aborder le problème dans toute sa généralité, c'est-à-dire d'essayer de tracer dans le plan (V, Θ) la trajectoire paramétrée en fonction de la vitesse et permettant d'obtenir un couple constant.

Nous avons là affaire à un problème d'optimisation non linéaire qui impose de reformuler le cahier des charges pour appliquer des méthodes de résolution numérique.

Ainsi nous chercherons à minimiser le courant dans la machine pour :

- obtenir un $\cos \phi$ optimal, donc minimiser le courant commuté au niveau du convertisseur statique ;

- minimiser des pertes dans la machine.

i/. Position du problème

Le courant phase s'écrit sous la forme :

$$\int_{1}^{2} = \left[\frac{C_{d}\omega}{3pV}\right]^{2} + \left[\frac{1}{R^{2} + LdL_{q}\omega}\left\{K\omega\left(R\sin\theta - L_{q}\omega\cos\theta\right) - \omega V\left(L_{q}\cos^{2}\theta - L_{d}\sin^{2}\theta\right)\right\}\right]^{2}$$

A partir de cette fonction non linéaire, nous constatons que le courant phase, à chaque vitesse, dépend de la tension (V) et du déphasage (Θ) en tant que paramètres indépendants mais du couple (Cd) comme paramètre dépendant.

1

$$\left[= \int_{-\infty}^{\infty} (V, \theta) \right|_{\omega = \text{constante}}$$

tout en respectant les contraintes suivantes :

- cahier des charges données ($C_{J}(\Omega)$ = cts par exemple).

ii/. Méthode complexe de Box

Minimiser : F(X)

soumis à :

$$g_{j}(\mathbf{x}) \leq 0 \qquad j = 1, 2 \dots, m$$
$$X_{i}^{(b)} \leq X_{i} \leq X_{i}^{(h)} \qquad i = 1, 2 \dots, n$$

Par cette méthode, une séquence de figures géométriques ayant K sommets (K \gg n + 1) est engendrée de façon à trouver le point à objectif minimal.

La méthode complexe de Box n'étant pas efficace dans le cas des contraintes de type égalités, nous l'avons adaptée à notre problème par un test supplémentaire dans la boucle de convergence.

La figure III-9 représente l'organigramme de la méthode complexe de Box avec notre modification.

Les résultats obtenus sont transcrits sur la figure III-10.

Nous remarquons qu'avec cette loi de commande, le courant machine ne dépasse pas, pour notre prototype, une valeur de 17.5 A sur toute la gamme de la vitesse (figure III-11).







C - CONCLUSION

La figure III-12 résume les trois cas de commande que nous avons envisagés. Compte tenu des impératifs de mise en oeuvre, il semble que la conclusion partielle que nous citions tout à l'heure nous amène à régler (V) en fixant (Θ) autour de 60°.

En effet le paramétrage de la courbe, pour la tension phase V = constante, montre que la sensibilité du réglage sera très différente suivant la vitesse de fonctionnement.

Quant à la courbe optimisée, nous constatons que la dynamique de réglage sur Θ est relativement faible (entre 50° et 55°). Ce qui posera des problèmes de réalisation pratique compte tenu de la précision du capteur rotorique.



III-2 - MISE EN OEUVRE ET RESULTATS

Dans cete partie, nous présentons les principales caractéristiques du montage expérimental, nous illustrons les résultats obtenus et montrons les possibilités logicielles du microprocesseur pour assurer des lois de la commande.

III-2-1 - Dispositif expérimental

Le schéma bloc de la figure III-13 illustre le rôle du microprocesseur qui consiste :

- à capter au moyen de capteurs appropriés les valeurs de la vitesse et du courant d'alimentation sous forme digitale ;

- à élaborer les lois de commande par programmation ;
- à accéder aux paramètres de réglage.

La machine utilisée pour les essais est un prototype construit au L.E.E.I. dont le rotor comporte des aimants ferrites et présente une structure avec pièces polaires (APP1). **[26]**

Ses principales caractéristiques sont :

Ld	=	1.4 mH	Inductance directe
Lq	=	4.2 mH	Inductance transversale
Κ	=	0.053 wb	Flux à vide
R	=	0.08 Ω	Résistance statorique
Ε	=	11 V	Valeur efficace de la f.e.m. par 1000 tr/min
RL	Ξ	55 mm	Alésage



Fig. III- 13 - Dispositif expérimental

L'onduleur d'alimentation est également un prototype du L.E.E.I. développé spécialement en vue de la mise en oeuvre de modulation à haute fréquence.[27]

Chaque interrupteur est constitué de deux transistors 1015 en parallèle. Il comporte un circuit d'aide à la commutation.

La commande de base est du type auto-entretenue à commande par impulsions.

Chacun des interrupteurs est autoprotégé, c'est-à-dire que de par sa structure même, il intègre la fonction "disjoncteur" [28]

Ainsi, brsque le courant qui les traverse devient prohibitif, les transistors sont automatiquement bloqués.

Cet onduleur peut être alimenté sous 400 V et le courant dans les interrupteurs peut atteindre 50 A.

Les différents délais de sécurité ménagés au niveau des commandes permettent d'atteindre des fréquences de fonctionnement de l'ordre de 25 KHZ.

III-2-2 - Démarrage par limitation du courant batterie

Nous avons évoqué précédemment le problème que pouvait poser au niveau de l'électronique de puissance la montée du courant d'alimentation lors des premières phases de démarrage.

L'absence de force contre électromotrice d'une part et la faible valeur des constantes de temps électrique d'autre part font que ce courant va atteindre des valeurs prohibitives dans des temps très brefs.

Ce phénomène est illustré par l'oscillogramme de la figure III-14 qui montre l'établissement du courant batterie au démarrage et l'intervention du disjoncteur de protection des interrupteurs électroniques lorsque les 50 Ampères sont atteints.



Fig. III-14- Etablissement du courant, coupure du disjoncteur

Le phénomène ne durant pas plus de 500 $\mu{\rm s}$, cette impulsion ne suffira évidemment pas à entrainer la rotation.

Par conséquent, même si la structure du convertisseur fait qu'il est autoprotégé contre ces surintensités dans ce montage, les protections ne peuvent pas être utilisées comme moyens de commande. D'où l'intérêt de mettre en oeuvre le principe de limitation du courant par mise en roue libre de la machine tel que nous l'avons décrit précédemment.

L'organigramme de la figure III-15 donne les différentes phases d'initialisation et de contrôle nécessaires au démarrage.



Fig.III-15 - Différentes phases du démarrage

Attardons-nous quelque peu sur la mise en oeuvre proprement dite de la phase de roue libre. Plusieurs solutions matérielles ou logicielles sont envisageables.

Nous en avons retenu une qui permet de minimiser le temps d'intervention lorsque le courant a atteint la valeur limite fixée.

Rappelons, tout d'abord que la mise en roue libre consiste à déterminer l'état (fermé ou ouvert) majoritaire des interrupteurs d'un demi-pont (supérieur ou inférieur) et à le généraliser aux trois interrupteurs.

Lors de la réalisation par programme de l'image de la modulation, une zone de 256 octets de mémoire vive du microprocesseur a été utilisée. Lors de ce remplissage, il suffit d'utiliser une seconde zone où sera stockée la modulation de roue libre (figure III-16).

PB 7	PB6	1	1	1	1	0	1		
X	X	0	0	0	0	0	1		
X	X	1	1	1	0	1	1		

Contrôle	Modulation	Modulation		
concrore	roue libre	synchrone		

Fig. III-16 - Configuration de la mémoire de modulation

L'organigramme général et la programmation de la modulation de roue libre sont donnés en annexe III-4. Ainsi, lorsque le microcalculateur aura détecté un dépassement de courant d'alimentation, il lira l'adresse à la sortie du déphaseur puis va chercher la configuration de roue libre correspondant et l'enverra sur la commande de l'onduleur graĉe à l'accès direct qui a été prévu. Le programme principal de commande est donné en annexe II.

L'effet de la limitation du courant maximal est montré sur la photographie III-17.



Fig, III-17 - Etablissement du courant batterie

L'oscillogramme de la figure III-18 donne lui, l'allure de la tension entre phases et du courant machine lors d'un fonctionnement avec limitation.

Quant aux figures III-19 et III-20, elles illustrent la phase de mise en roue libre pour deux points de fonctionnement distincts.



Fig. III-18 - Tension et courant machine lors d'un fonctionnement avec limitation



Fig. III- 19 - Courant batterie avec limitation



Fig. III-20 - Courant batterie

III-2-3 - Fonctionnement par contrôle du courant batterie

Dans le cas que nous nous sommes fixé du maintient du couple constant qu'elle que soit la vitesse, nous avons proposé au paragraphe III-1-2 plusieurs procédures de commande. Il est apparu qu'un bon compromis complexité-efficacité consistait à maintenir l'angle interne constant et à assurer la proportionnalité entre la tension et la vitesse. Nous avons aussi montré que cette proportionnalité pouvait se traduire par celle du courant batterie et de la vitesse. Le dernier type de commande correspond à un maintient aux vitesses élevées d'une procédure identique à celle nécessaire au démarrage, c'est celle que nous avons mise en oeuvre et testée.

L'étude théorique des lois de commande va, bien sûr, nous donner des courbes continues mais il n'est pas question d'implanter au niveau du microcalculateur les algorithmes de détermination de la loi de commande.

Les calculs correspondants demanderaient beaucoup trop de temps et le contrôle "en ligne" du convertisseur ne pourrait plus être assuré. La solution consiste à déterminer au préalable les lois de variation du courant en fonction du cahier des charges et à implanter les résultats sous forme de tableau au niveau de la mémoire du calculateur.

La scrutation de ce tableau en fonction de la vitesse permet ainsi d'avoir la valeur optimale du courant. Le problème est alors de déterminer la taille mémoire à affecter à la définition de ces lois. Ceci sera essentiellement fonction de l'allure de la courbe et de la précision du capteur de courant.

Dans notre cas, pour avoir un couple constant, une dizaine de palliers semble être un bon compromis comme l'indique la figure III-21.

La programmation de ces lois a été effectuée suivant l'organigramme de la figure III-22



Fig. III-21 - Contrôle du courant batterie en fonction de la vitesse



Fig. III-?2 - Organigramme général de contrôle du courant batterie

La figure III-23 donne la montée en vitesse de la machine lors de la réalisation de ces lois de commande.

Le programme général, réalisé au moyen de l'éditeur-assembleur du microprocesseur Motorola 6800 est donné en annexe II.



Fig. III-23 - Deux montées en vitesse correspondant aux deux valeurs du couple différentes

Les essais présentés ci-dessus avaient pour objectif de maintenir le couple moteur constant sur toute la gamme de vitesse. La mesure de ce couple consignée sur les courbes de la figure III-24 montre que ce contrôle est d'autant plus correct que la vitesse est élevée. Ceci conduit à penser que la modélisation gagnerait sans doute à être affinée aux basses vitesses et que le contrôle du courant devrait se faire à partir de lois sans doute un peu plus précises et complexes.



. Э 1

III-2-4 - Procédures de modulation, élimination d'harmoniques

Nous avons précisé au paragraphe I-4-1-2 une façon de régler l'amplitude du fondamental de la tension appliquée aux bornes de la machine tout en éliminant un certain nombre d'harmoniques de l'onde réelle. Ce procédé, qui consiste à effectuer un certain nombre de commutations pendant la période est facile à mettre en oeuvre avec la structure d'autopilotage utilisée.

Partons de calculs théoriques précisant le nombre et l'emplacement des trous à réaliser pour éliminer certains harmoniques **[15]**, nous avons mis en oeuvre les résultats de ces calculs et réalisé les analyses harmoniques correspondantes. Ces résultats sont illustrés sur les figures ci-dessous.





Modulation éliminant les harmoniques 5, 7, 11 et 13

Il ressort de ces analyses que les harmoniques de rang bas, les plus gênants au niveau de la machine, sont sinon tout à fait éliminés, tout au moins réduits très fortement. Toutefois la précision de la mise en oeuvre liée à celle du codeur de position rotorique limitera assez rapidement l'exploitation correcte des résultats théoriques. En effet l'imprécision relative sur le positionnement des trous risque de créer elle-même des harmoniques.

Ceci vient aussi étayer le choix que nous avons fait pour réaliser les lois de contrôle ; choix consistant à tabuler les lois continues théoriques en les approximant par un nombre relativement restreint de palliers.

- 97 -

- CONCLUSION -

La définition et la mise en oeuvre d'une commande purement numérique pour une machine synchrone autopilotée alimentée en tension que nous venons de présenter dans ce mémoire ont conduit à un certain nombre de conclusions et mis à jour des problèmes que des études ultérieures devraient s'attacher à résoudre.

En premier lieu, il apparaît que l'utilisation de techniques numériques n'a été véritablement efficace que parce que l'analyse du processus électrotechnique a été formulée dans cette optique. Ceci a permis notamment de profiter de concepts propres aux techniques numériques, notamment lors de l'élaboration de la boucle d'autopilotage (codage, arithmétique binaire, mémoires logiques...).

Un autre des enseignements essentiels de cette étude est que les processus électrotechniques envisagés nécessitent parfois des délais d'intervention relativement brefs (quelques dizaines de sec) aussi les solutions faisant exclusivement appel au microprocesseur et à ses programmes s'avèrent-elles vite limitées en particulier lorsque des vitesses élevées sont envisagées.

La structure la mieux adaptée consiste à confier à la logique cablée les tâches répétitives et proches du convertisseur (autopilotage) alors que le microcalculateur assure les fonctions de gestion (lois de commande) et d'interface avec l'environnement (surveillance, dialogues...).

En résumé, l'utilisation de techniques numériques nous a permis de réaliser un ensemble de commandes simple et performant, qui en combinant le haut degré d'intégration des circuits logiques et les facilités logicielles des microprocesseurs possède un degré de versatilité important, ce qui permet d'envisager aujourd'hui de nombreuses applications des variateurs électromécaniques ainsi constitués.

En ce qui concerne le montage particulier qui a servi de base à notre étude, il s'avère intéressant dans de nombreuses applications puisqu'il permet d'alimenter une machine synchrone, excitée ou à aimants, à partir d'une batterie d'accumulateurs au moyen d'un seul convertisseur statique à transistors.

Le réglage de ce variateur n'impose que de contrôler l'angle interne de la machine et le taux de modulation. Il ne reste donc plus théoriquement qu'à déterminer les lois de commande gérant ces paramètres et à implanter au niveau du microcalculateur les programmes correspondants.

L''exemple du maintient du couple constant sur toute la gamme de vitesse a montré que plusieurs approches théoriques sont envisageables mais que, dans tous les cas, les calculs devaient être traités numériquement de façon différé et les résultats implantés sous forme de tableau au niveau du microcalculateur assurant le contrôle en temps réel du variateur.

Un problème particulier a été détaillé : celui du démarrage. Son étude a permis de montrer que, là aussi, la conception d'une structure numérique pour la commande permettait de mettre en oeuvre la solution théorique consistant à contrôler le courant batterie.

En conclusion de nos travaux, l'utilisation des techniques numériques donne à l'électrotechnicien un outil supplémentaire pour l'étude et la mise en oeuvre de nouveaux variateurs de vitesse. Il reste à présent à utiliser l'outil développé en poursuivant les études électrotechniques pour affiner les lois de commande notamment en régimes transitoires.
- ANNEXES -

- I Programme de démonstration des grandeurs de réglage
- II Programme général de commande numérique de la machine synchrone autopilotée
- III Sous-programmes :

.

III-1 - Initialisation et affectation P.I.A.	"INIT"
III-2 - Chargement avec la modulation donnée	"VMOD"
III-3 - Réalisation symétries	"RSYM"
III-4 - Modulation de roue libre	"COURC"
III-5 - Chargement R.A.M.	"CRAM" ou "PERM"
III-6 - Dialogue avec le microprocesseur	"DIAL"
III-7 - Déblocage	"DEBL"

- ANNEXE I -

Programme de démonstration des grandeurs de réglage

• Programme 6800

\$\$

0298 SYMBOLS ALLOWED ASSEMBLE: (L,T,E)

>L LINE PRINTER ? (Y/N) Y

PAGE 001 DEMONSTR

0001	NAM DEMONSTRATION	
0002	******	
0003	* PROGRAMME DE TEST *	
0004	*D'ACCES AUX PARAMETRES DE REGLAGE : *	
0005	* -HODULATION *	
0006	* -DEPHASAGE *	
0007	* *	
0008	* LA MODULATION SUR 90 DEGRES EST *	
0009	* DONNEE DE \$4209 A \$4210 *	
0010	* LA DEPHASAGE EST DONNNE PAR UN MOT *	
0011	* EN HEXADECINAL EN \$4211 *	
0012	* A LA FIN DU PROGRAMME LA MEMOIRE *	
0013	* QUI VIENT D'ETRE CHARGEE EST PO- *	
0014	* SITIONNEE EN MODE LECTURE. *	
0015	*******	
0016	# ADRESSE D'EXCUTION = \$5000 *	
0017	*********	

0021 5000 ORG \$5000 0022
 0022
 *

 0023
 5000
 8E
 5FFF
 LDS
 #\$5FFF

 0024
 5003
 CE
 4000
 LDX
 #\$4000

 0025
 5006
 86
 00
 LDAA
 #\$400

 0026
 5008
 A7
 00
 L0
 STAA
 0,X
 0027 500A 08 INX 0028 500B 8C 4100 CPX #\$4100 0029 500E 26 F8 BNE LO 0030 ****** 0031 * INITIALISATION * 0032 ****** 0033 5010 BD 2800 JSR INIT 0035 ****** 0036 * * DIALOGUE INITIAL * 0037 ***** 0038 5013 CE 4581 TTYDI LDX #DIAIN 0039 5016 A6 00 TTYD LDAA 0,X 0040 5018 BD E108 JSR OUTCH 0041 501B 08 INX 0041 501B 08 0042 501C BC 46E5 CPX #FINBA 0042 501C BC 46E5 BNE TTYD 0044 ******* 0045 *DONNEE DE LA HODULATION* 0046 ****** 0047 5021 CE 46E5 DONNEE LDX #MX 0048 5024 A6 00 X12 LBAA 0,X 0049 5026 BD E108 JSR DUTCH 0049 5026 BD E108 0050 5029 08 INX
 0050
 5029
 08
 IRA

 0051
 502A
 8C
 4709
 CPX
 #FINMX

 0052
 502D
 26
 F5
 BNE
 X12

 0053
 502F
 CE
 4209
 LDX
 #MODUL

 OUSS 502F
 CE 4207
 LDX
 #HODUL

 0054
 5032
 BD E0E7
 DON
 JSR
 BYTE

 0055
 5035
 A7
 00
 STAA
 0,X'

 0056
 5037
 BD E180
 JSR
 OUTS

 0057
 503A
 08
 INX

 0058
 503B
 8C
 4211
 CPX
 #MODUL+8

 0059
 503E
 26
 F2
 BNE
 DON
 BNE DON 0059 503E 26 F2 0060 JSR ESPACE 0061 5040 BD 50D9 0062 * 0063 0064 ***VISUALISATION DE LA MODULATION*** 0065 ******* 0066 5043 CE 4709 ECHELL LDX #BAR 0067 5046 A6 00 ECH LDAA 0,X 0068 5048 BD E108 JSR DUTCH 0069 3048 08 INX 0070 504C 8C 477C CPX #FINBAR 0071 504F 26 F5 BNE ECH 0072 *
 OU72
 F

 0073
 5051
 CE
 4209
 VISU
 LDX
 #MODUL

 0074
 5054
 86
 08
 VIS
 LDAA
 #8

 0075
 5056
 B7
 4222
 STAA
 HUIT

 0076
 5059
 E6
 00
 LDAB
 0,X
 0077 505B 58 VI ASLB 0078 5050 24 05 BCC ZERO
 O079
 505E
 86
 1A
 LDAA
 #\$1A

 O080
 5060
 7E
 5065
 JMP
 SORT

 O081
 5063
 86
 20
 ZERO
 LDAA
 #\$20

 O082
 5065
 BD
 E108
 SORT
 JSR
 DUTCH

 O083
 5069
 7A
 4222
 DEC
 HUIT

 O085
 506D
 08
 INX

 0086
 506E
 8C
 4211
 CPX
 #MODUL+8

 0087
 5071
 26
 E1
 BNE
 VIS

 0088
 5073
 BD
 50D9
 JSR
 ESPACE

0089				*****	******	*****	**
0090				*DONN	EE LE D	EPHASAGE	*
0091				*****	******	********	**
0092	5076	CE	477C		LDX	#DE1	
0093	5079	A6	00	DEX	LDAA	0.X	
0094	507B	BD	E108		JSR	OUTCH	
0095	507E	80			INX		
096	507F	80	47AC		CPX	#FINDE1	
097	5082	26	F5		BNE	DEX	
)098	5084	CE	4211		LDX	#DEPH	
)099	5087	8 D	E0E7		JSR	BYTE	
)100	508A	A7	00		STAA	0.X	
)101	508C	BD	5009		JSR	ESPACE	
)102				**			

0103				******	******	***********
0104				* REALI	SATIO	SYNETRIES *
0105				******	******	*****
0106	508F	BD	2839		JSR	RSYM
0107				**		
0108				******	******	*****
0109				* CHARG	EMENT	R.A.M. *
01.10				******	*****	*******
0111	5092	BD	29FB		JSR	CRAM
0112				**		
0113				******	*****	k:}
0114				* PERNI	ATION	*
0115				******	*****	\$: \$
0116	5095	BD	2A13.		JSR	PERM
0117				**		
0118				******	*****	*****
0119				* HISE	EN ROL	JTE *
0120				******	*****	*****
0121	5098	BD	2A2D		JSR	DEBL
0123				******	***	
0124				*DIALOO	SUE*	
0125				******	***	
0126	509B	BD	50D9	DIALOG	JSR	ESPACE
0127	509E	CE	4500		LDX	HQUEST
0128	50A1	A6	00	DIAL	LDAA	0.X
0129	50A3	8 D	E108		JSR	OUTCH
0130	50A6	08			INX	
0131	50A7	80	4554		CPX	#FINQU
0132	50AA	26	F5		BNE	DIAL
0133	5040	84	00		1 844	10
0134	50AF	87	1004		STAA	SAOOC
0135	5081	B.D.	FIIF		JSR	INCH
0136	5084	81	48		CHPA	#10
0137	5086	27	on		RED	BOUCLE
0138	5088	81	AF		CHPA	11'N
0139	SOBA	27	0.6		REO	NIN
0140	5080	CF.	452E		1 DX	#011
0141	SORE	7F	50A1		INP	DIAL
0142	5002	75	F040	HTN	JHP	NINTB
0143	5005	R N	5009	BOUCIE	158	ESPACE
0144	5008	C.F.	4554		LDX	#NOUVEL
0145	SOCR	46	00	BUILC	1 044	0.X
0146	5000	R N	F108		158	онтся
0147	5000	08	2100		TNX	
0149	5001	80	4581		CPX	#FINRON
0149	5014	26	F5		BNF	BOUC
0150	5004	75	5021		INP	DONNEE
0151		• •		******	*****	********
0152				*S0115	ROGRA	THE ESPACE *
0153				******	******	**********
0154	5009	EF	4746	ESPACE	LDX	#CRLF
0155	5000	44	00	FSP	LDAA	0.X
0154	500F	BD	FIOR	201	JSR	онтен
0157	5051	08	2.00		TNY.	
0159	5052	80	474F		CPY	AFINESP
0150	5052	24	57 MC		BNE	FSP
0140	50F7	10			RTS	- WI
V 1 0 V	WVL/					

•

G 5000

*POUR APPLIQUER UN DEPHASAGE TAPEZ UN MOT REPRESENTANT EN HEXADECIMAL LE DEPHASAGE

1.MODULATION :

FF FF FF FF FF FF FF FF

VISUALISATION DE LA MODULATION SUR 90 DEGRES

2.DEPHASAGE : -----

VOULEZ VOUS CHANGER DES GRANDEURS DE REGLAGE ? Repondez par D (DUI) DU N (NON) : D

1.MODULATION :

00 OF FF 80 7F FF FF FF

VISUALISATION DE LA MODULATION SUR 90 DEGRES

2.DEPHASAGE : ______22

- 107 -- ANNEXE II -

Programme général de commande numérique de la machine synchrone autopilotée alimentée en tension

\$\$

0482 SYMBOLS ALLOWED ASSEMBLE: (L,T,E)

>L LINE PRINTER ? (Y/N) Y

PAGE 001 CN.MS.

0001				NAM	CN.MS.
0002				OPT	0, K, NOG
0003	4100			ORG	\$4100
0004			*		
0005			******	******	*****
0006			* LES	DONNE	ES *
0007			******	******	*****
0008			*		
0009			*1. LIM	ITATIC	IN DU COURANT
0010	4100	30	ILINT	FCB	\$30,\$27,\$21,\$22,\$24,\$26,\$29,\$2F
0011			*		
0012			*VITESS	SES	
0013	4108	05	VITS	FCB	\$05,\$0A,\$0C,\$10,\$12,\$16,\$19,\$20
0014			*		
0015			*DELAIS	5	
0016	4110	00	TIME1	FCB	\$00
0017			*		
0018			*CONTRO	JLE	
0019	4111	00	TEST	FCB	\$00
0020			*		
0021			*2. NO1	DULATIO	ИС
0022	4112	FF	DHOD	FCB	\$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF
0023	411A	00	HODI	FCB	\$00,\$00,\$FE,\$00,\$03,\$FF,\$FF,\$FF
0024	4122	00	NOD2	FCB	\$00, \$03, \$FF, \$00, \$0F, \$FF, \$FF, \$FF
0025	412A	00	MOD3	FCB	\$00,\$03,\$FF,\$80,\$1F,\$FF,\$FF,\$FF
0026			*		
0027			*VITES	SE MODI	JLATION
0028	4132	22	VITHOD	FCB	\$22,\$25,\$29

0030		*****	***	***
0031		* 9555	9UATIO	
0032		******	******	
0033 42	00	******	100	4 4 3 8 8
0034 42	00 0001	TOFF	0/10	1
0035 42	01 0001	5001	0 11 10	1
0036 42	02 0001	60AL	0 H N	1
0037 42	07 0001	000	1110 DKD	
0079 42		001	מאמ	1
0030 42	04 0001 05 0000	CCUAN	RID	
0037 42	03 0002	SEMAN	808	2
0040 42	07 0002	KAODOL	RAB	2
0041 42	09 0008	กบบบเ	RAB	8
0042 42	11 0002	RMUD	RAB	2
0043 42	13 0002	· R1	RHB	2
0044 42	15 0002	R2	RMB	2
0045 42	17 0002	ALY	RMB	2
0046 42	19 0001	NOD	RIIB	1
0047 42	1A 0002	CONTI	RMB	2
0048 42	10 0001	CONT	RHB	1
0049 42	1D 0001	POINT	RHB	1
0050 42	1E 0001	REG	RHB	1
0051 42	1F 0001	KAHAL	RMB	1
0052 423	20 0002	STP	RMB	2
0053 423	22 0001	MDL	RNB	1
0054 423	23 0001	CONDI	RMB	1
0055 422	24 0001	COND2	RMB	1
0056 422	25 0001	TMAX1	RMB	1
0057 423	26 0001	TMAX2	RMB	1
0058 422	27 0002	RILINT	RMB	2
0059 423	29 0002	RVITS	RMB	2
0060 422	2B 0001	RTEST	RHR	1
0061		*		•
0062		*		
0063	2800	TNTT	FOIL	\$7800
0064	2904	UMOD	FDH	\$2000
0065	2992	COURT	FOU	42002
0066	29FR	CRAM	E011	42050
0067	2013	PERM	EOH	*2750
0068	2420	DE DI	500	42410
0049	2020	DIDL	C00	*2HZU
0070	2847	+	LUU	\$2847
0071 900	14	•	000	40441
0072 900	10 14 0001		UKU	\$8009
0072 000		DUKPUS	KAB	1
00/3 800	0001	CRPUS	RHE	1
0074		*		
0073 240			URG	\$E400
00/6 E40	0001	DDRADD	RMB	1
0077 E40	0001	CRADD	RMB	1
00/8 E40	02 0001	DDRHOD	RMB	1
0079 E40	03 0001	CRMOD	RMB	1
0080 E40	0 0 0 0 1	DDRDEF	RMB	1
0081 E40	5 0001	CRDEF	RMB ·	1
0082 E40	06 0001	DDRCON	RMB	1
0083 E40	0001	CRCON	RHB	1

0085	5000			ORG \$5000
0086				OPT NOP
0087				*
0088	5000	8E	SFFF	LDS #\$5FFF
0089				*****
0090				* INITIALISATION *
0091				******
0092	5003	BD	2800	JSR INIT
0093				*
0094				********
0095				* REALISATION SYMETRIES *
0096				*******
0097				*MODULATION DE DEMARRAGE
0098	5006	СE	4112	LDX #DHOD
0099	.5009	FF	4211	STX RMOD
0100	5000	80	2904	ISR UKOD
0101	500F	RD	2992	
0102		~~		*
0103				*****
0104				* CHARGENENT P A N 1 *
0105				
0104	5012	p n	2058	WAQ2 021
0107	3012	00	2769	* JSK CKHN
0109				*
0109				* PEALTCATION CYNETHICC +
0110				
0111				+DENTEDE MODILATION
0112	5015	65	4114	IDY HNONT
0112	5010	50	4011	
0114	5010	01	2004	
0114	3010	ΒIJ	2708	J3K VHUU
0113				*
0110				******************
0117				* UNARGENENI K.A.M.2 *
0110			2417	
0117	JUIE	BIJ	2813	JSK PERM
0120	5001	n /		* • • • • • • • • • • • • • •
0121	5021	50	4100	LDAA ILIAI
0122	0024	87	4200	STAA IREF
0123	5027	LL CC	4000	
0124	<u></u>	11	4205	SIX SEHAM
0120	5026	er		
0126	502D	CE	4100	LDX #ILIMT
A407	502D 5030	CE FF	4100 4227	LDX #ILINT STX RILINT
0127	502D 5030 5033	CE FF CE	4100 4227 4108	LDX #ILINT STX RILINT LDX #VITS
0127	502D 5030 5033 5036	CE FF CE FF	4100 4227 4108 4229	LDX #ILIMT STX RILIMT LDX #VITS STX RVITS
0127 0128 0129	502D 5030 5033 5036 5039	CE FF CE FF 7F	4100 4227 4108 4229 4228	LDX #ILIMT STX RILIMT LDX #VITS STX RVITS CLR RTEST
0127 0128 0129 0130	502D 5030 5033 5036 5036 5039 503C	CE FF CE FF 7F BD	4100 4227 4108 4229 4228 2A49	LDX #ILIMT STX RILIMT LDX #VITS STX RVITS CLR RTEST JSR DIAL

0132				*****	*****	*****
0133				* MISE	EN ROI	JTE *
0134				******	*****	*****
0135	503F	B D	2A2D		JSR	DEBL
0136				***		
0137				* REGUL	ATION	DU COURANT
0138				***		
0139	5042	7F	ESOA	NEXT	CLR	\$E50A
0140	5045	B7	E50B		STAA	\$E50B
0141	5048	B 6	E20C	SEH	LDAA	\$E50C
0142	504B	49			ROLA	
0143	504C	24	FA		BCC	SEH
0144	504E	B6	ESOF		LDAA	\$E50F
0145	5051	81	4200		CMPA	IREF
0146	5054	2E	09		BGT	CHRCH
0147	5056	B6	4223		LDAA	CONDI
0148	5059	B7	E402		STAA	DDRHOD
0149	505C	7E	5042		JHP	NEXT
0150				*		
0151				* MACHI	INE EN	ROUE LISRE
0152				*		
0153	505F	B6	8008	CHRCH	LDAA	DDRPOS
0154	5062	B7	4206		STAA	SEHAM+1
0155	5065	FE	4205		LDX	SEHAN
0156	5068	A6	00		LDAA	0,X
0157	506A	44			LSRA	
0158	506B	44			LSRA	
0159	506C	44			LSRA	
0160	506D	8 A	CO		ORAA	#\$C0
0161	506F	B7	E402		STAA	DDRMOD
0162				*DELAIS	5	
0163				*		
0164	5072	7F	4203		CLR	C01
0165	5075	86	4203	111	LDAA	CO1
0165	5078	70	4203		INC	C01
0167	507B	B1	4110		CHPA	TIME1
0168	507E	26	F5		BNE	111
0169				*		

0170						
				*VITESS	F	
0171				*		
0172	5080	28	01	UTT	1 55 4 4	8401
0177	5000	87	5504	* 1 1	CTAA	45504
0174	5002	D7	CEAN		DI HH	ACEAN
0179	2082	B/	EDVB	0544	51AA	\$EDOB
01/5	2088	82	£20C	SEHI	LUAA	\$E50C
0176	208B	49			ROLA	
0177	508C	24	FA		BCC	SEH1
0178	208E	B 6	ESOF		LDAA	\$E50F
0179	5091	FE	4229		LDX	RVITS
0180	5094	A1	00		CHPA	0,X
0181	5096	28	03		BGT	BX
0182	5098	7E	5042		JMP	NEXT
0183	509B	B1	4132	BX	CHPA	VITMOD
0184	509E	2E	11		RGT	RXX
0185	5040	86	422R		1 044	RIFST
0186	5043	RI	4111		CHOA	TEGT
10197	5004	27	AT		DEU	1231 CV
0107	JVH0	75	5043			
0100	JUHO	/ E	5057	~v	JITP	NEXI
0187	JOHR	80	JUE/	ιx	JSK	IREFI
0190	JUAL	12	5042	• · · · ·	JHP	NEXT
0191	2081	BI	4133	BXX	CMPA	VITMOD+1
0192	50B4	2E	1 D		BGT	BXX1
0193	50B6	86	0F		LDAA	#\$0F
0194	50B8	87	422B		STAA	RTEST
0195				******	******	***********
0196			•	* REALI	SATIO	SYNETRIES #
0197				******	*****	*******
0198				*SECONI	DE HODI	ILATION
0199	SORB	C.F	4122		1 ח צ	#8002
0200	SORE	FF	4211		STY	RHOR
0201	5001	В Л	2984		10.5	UMAN
0201		00	2708	•	124	VIIUD
0202				*		
0203				*******	*******	******
0204				+ LHARL	DE MENI	K.A.N.1 *
0205				******	******	********
			29FB		JSR	CRAM
0200	3064	80				
0208	3064	80		*		
0207	5064			* *******	\$ * * * * * * *	******
0208 0207 0208 0209	3064			* ******** * REAL	****** SATIO	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210	3064			* ************************************	****** SATIO	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211	5064			* ******** * REALI ******* *TROISI	SATION	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212	5007	СЕ	412A	* ************************************	EME MO	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213	50C7 50C7	CE FF	412A 4211	* ********* * REAL1 ******** *TROIS1	SATION SATION SATION SATION SATION STX	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214	50C7 50C7 50CA 50CD	CE FF BD	412A 4211 29DA	* ******** * REAL1 ******* *TROIS1	ISATION ISATION ISATION ISATION ISATION ISATION ISR	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215	50C7 50C7 50CA 50CD	CE FF BD	412A 4211 29DA	* ************************************	ISATION IEME MO LDX STX JSR	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216	50C7 50C7 50CA 50CD	CE FF BD 7E	412A 4211 29DA 5080	* ************************************	ISATION IEME MO LDX STX JSR	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217	50C7 50C7 50CA 50CD 50D0	CE FF BD 7E B1	412A 4211 29DA 5080	* ******** * REAL1 ******* *TROIS1 - *	SATION SATION SATION SATION SATION LDX STX JSR JMP CMDA	**************************************
0207 0208 0207 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218	50C7 50C7 50CA 50CD 50D3 50D4	CE FF BD 7E B1 2F	412A 4211 29DA 5080 4134	* ******** * REAL1 ******* *TROIS1 - * BXX1	ISATIO IS	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0218	50C7 50C7 50CA 50CD 50D3 50D3	CE FF BD 7E B1 2E	412A 4211 29DA 5080 4134 06	* ******** * REAL1 ******* *TROIS1 ** BXX1	ISATIO IEME MU LDX STX JSR JMP CMPA BGT	V SYMETRIES N SYME
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0218 0220	50C7 50C7 50CA 50CD 50D3 50D6	CE FF BD 7E B1 2E	412A 4211 29DA 5080 4134 06	* ******** * REAL1 ******* *TROIS1 * * BXX1 *******	ISATIO IEME MU LDX STX JSR JMP CMPA BGT	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220	50C7 50C7 50CD 50D0 50D3 50D6	CE FF BD 7E B1 2E	412A 4211 29DA 5080 4134 06	* ************************************	ISATIO IEME MU LDX STX JSR JMP CMPA BGT BGT EMENT	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221	50C7 50C7 50CA 50CD 50D3 50D6	CE FF BD 7E B1 2E	412A 4211 29DA 5080 4134 06	* ************************************	ISATION IEME MU LDX STX JSR JMP CMPA BGT ISEMENT	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8	CE FF BD 7E B1 2E BD	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13	* ************************************	ISATION IEME MU LDX JSR JMP CMPA BGT IEMENT	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8	CE FF BD 7E B1 2E BD	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13	* ************************************	ISATION EME MC LDX STX JSR JMP CMPA BGT SEMENT JSR	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224	50C7 50CA 50CD 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8	CE FF BD 7E B1 2E BD 7E	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080	* ************************************	SATION EME MC LDX STX JSR CMPA BGT SEMENT JSR JMP	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225	50C7 50CA 50CD 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8	CE FF BD 7E BD 7E BD 7E BD 7E BD	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224	* * * REAL1 * * REAL1 * * TROIS1 * * BXX1 * * CHARC * BXX2	SATION EME MC LDX STX JSR CMPA BGT SEMENT JSR JMP LDAA	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226	50C7 50CA 50CD 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8 50D8	CEFF BD 7E1 BD 7E6 B7	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402	* REAL1 ******** *TROIS1 * BXX1 ******* * CHARC *******	SATION EME MC LDX STX JSR CMPA BGT SEMENT JSR JMP LDAA STAA	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8	CEFFD 7E1 2E BD 7E677E	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080	* ************************************	SATION EME MC LDX STX JSR CMPA BGT SEMENT JSR JMP LDAA STAA JMP	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8	CEFFD 7E1 BD 7E677C	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A	* * * REAL1 * * REAL1 * * TROIS1 * * BXX1 * * BXX1 * * CHARC * BXX2 IREF1	ISATION ISATION ISR JSR CMPA BGT ISR JSR JSR JSR JMP LDAA STAA JMP INC	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0215 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8	CEFFD 7E1 BD 7B32 BD 7B6777C	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228	* * REAL1 ******* *TROIS1 * BXX1 ******* * BXX2 IREF1	ISATION ISATION ISR JSR JSR GT SEMENT JSR JMP LDAA STAA JMP INC INC	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0216 0216 0216 0216 0216 0216 0216	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D6 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8	CEFBD 782 BD 786777FE	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228 4227	* * REAL1 ******* *TROIS1 * BXX1 ******* * BXX2 IREF1	ISATION IEME MC LDX STX JSR CMPA BGT SEMENT JSR JMP LDAA STAA JMP INC INC LDX	**************************************
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0227 0228 0229 0230	50C7 50C7 50CA 50D0 50D3 50D4 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8 50D8	CFFD 782 BD 788777FA	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228 4227 00	* * REAL1 ******* *TROIS1 * BXX1 ******* * BXX2 IREF1	ISATION IEME MC LDX STX JSR CMPA BGT CMPA BGT JSR JMP LDAA STAA JMP INC INC LDX LDAA	<pre>************************************</pre>
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0216 0217 0218 0219 0229 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0227 0228 0229 0230 0231	5007 5007 5000 5000 5003 5008 5008 5008 5008 5008	CEFB 782 B 788777FAB7	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228 4227 00 4200	* * REAL1 ******* *TROIS1 * BXX1 ******* * BXX2 IREF1	ISATION ISATION ISR JSR JSR CMPA BGT CMPA BGT JSR JSR JSR JSR JMP LDAA STAA JMP INC INC INC LDX LDAA STAA	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230	5007 5007 5000 5000 5003 5008 5008 5008 5008 5008	CFFD E1E B 788777FAB3	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228 4227 00 4200	* ************************************	ISATION ISATION ISATION ISR JSR CMPA BGT CMPA BGT ISR JMP LDAA STAA JMP INC INC LDX LDAA STAA RTS	**************************************
0208 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0225 0226 0227 0228 0226 0227 0228 0220 0223 0224 0223 0223 0233 0234	5007 5007 5000 5000 5003 5008 5008 5008 5008 5008	CFFD E1E BD E667ECCE6679	412A 4211 29DA 5080 4134 06 2A13 5080 4224 E402 5080 422A 4228 4227 00 4200	* ************************************	ISATION ISATION ISATION ISA IDX JSR JMP CMPA BGT ISR JMP LDAA STAA JMP INC INC LDX LDAA STAA RTS FND	**************************************

TOTAL ERRORS 00000

•

- ANNEXE III -

Sous programmes

III-1 - Initialisation et affectation P.I.A. "INIT"



Modulation		
Adresse :	CRADD	8 E191
	DDRADD	\$ E4ØØ
Donnée :	CRMOD	8 E4Ø3
	DDRMOD	& E4Ø2

CONTROLE MICROPROCESSEUR

Déphasage	CRDEF		\$	ERØ5
	DDRDEF		\$	E4Ø4
Contrôle	CRCON		ß	ERØ7
	DDRCON		\$	E4Ø6
PBO	 Déphaseur	🕅 = manuel		
PB1	 Capteur	Ø = triphasé		
PB2	 Mémoire			
PB3	 Blocage	🕅 = bloqué		

Capteur position

On capte la position après le déphaseur.

CRPOS	\$	8ØØ7
DDRPOS	ß	8ØØ6

E400			ORG	\$E400
E400	0001	DDRADD	RMB	1
E401	0001	CRADD	RMB	1
E402	0001	DDRHOD	RHB	1
E403	0001	CRMOD	RMB	1
E404	0001	DDRDEF	RMB	1
E405	0001	CRDEF	RMB	1
E406	0001	DDRCON	RMB	1
E407	0001	CRCON	RMB	1
8006			DRG	\$8006
8006	0001	DDRPOS	RĦB	1
8007	0001	CRPOS	RMB	1



			****	*****	****	****	*
			* 11	TTTAI	TGAT	TON	*
			* 10		444 4	+	
	75	F 4 4 4	****		•••••	****	17
2800	71	E4VI	1411	υL	R	LKAL	10
2803	7F	E403		CL	R	CRMO	D
2806	7F	E405		CL	R	CRDE	F
2809	7F	E407		CL	R	CRCO	M
280C	7F	8007		նլ	R	CRPO	IS
280F	86	FF		LD	AA	#\$FF	
2811	B7	E400		ST	AA	DDRA	DD
2814	B7	E402		ST	AA	DDRM	IOD
2817	B7	E404		ST	AA	DDRD	EF
281A	87	E406		ST	AA	DDRC	:ON
281D	86	2C		LD	AA	#\$20	•
281F	B 7	E403		ST	AA :	CRMC	D
2822	86	04		LD	AA	#\$04	ł
2824	B 7	E401		ST	AA	CRAI	D
2827	B7	E407		ST	AA	CRCO	IN
282A	B7	8007		ST	AA	CRPC)S
282D	B 7	E405		ST	AA	CRDE	F
2830	7F	8006		CL	R	DDRF	'OS
2833	86	F4		LD	AA	#\$F4	ł
2835	87	E406		ST	AA	DDRC	:ON
2838	39			RT	S		

- Sous programme d'initialisation -

- 113 -

Organigramme



Programmation 6800

La modulation sur 90 degrés est donnée :

DHOD	FCB	\$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF
NHOD1	FCB	\$00,\$1F,\$FF,\$C0,\$7F,\$FF,\$FF,\$FF
NHOD2	FCB	\$00,\$7F,\$FF,\$C1,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
NMOD3	FCB	\$00, \$FF, \$FF, \$C7, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF
NHOD4	FCB	\$07, \$FF, \$E7, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF, \$FF

Dans le programme principal :

CE 4106	LDX	#DMOD
FF 4211	STX	RMOD
BD 29DA	JSR	VMOD

Sous programme "VMOD"

			******	*****	******
			*CHARGE	MENT	AVEC LA MODULATION DONNEE *
			******	*****	**********
29DA	CE	4209	VHOD	LDX	#HODUL
29DD	FF	4207		STX	RHODUL
29E0	FE	4211	LOT	LDX	RHOD
29E3	A6	00		LDAA	0,X
29E5	80			INX	
29E6	FF	4211		STX	RHOD
29E9	FE	4207		LDX	RHODUL
29EC	A7	00		STAA	0,X
29EE	80			INX	
29EF	FF	4207		STX	RMODUL
29F2	8C	4211		CPX	#MODUL+8
29F5	26	E9		BNE	LOT
29F7	BD	2839		JSR	RSYM
29FA	39			RTS	

• Organigramme





			*****	******	*******
			* REAL	SATION	SYMETRIES *
			*****	******	******
2839	BF	4220	RSYM	STS	STP
2830	CE	4000		EDX	#\$4000
2875	FF	4217		STY	ΔΙΥ
2001		4300		E BY	5K00H
2072		1207		1.00	
2040	30	40/1		L D 5	#\$4V/r
2848	78	4210		ULK	PUINI
			*		
284B	A6	00	LOOP2	LDAA	0,X
284D	B7	4219		STAA	MOD
2850	FF	421A		STX	CONTI
2853	7F	421C		CLR	CONT
			*		
2856	4F		LOOP1	CLRA	
2857	78	4219		ASL	MOD
285A	89	00		ADCA	#\$00
2850	87	421F		STAA	REG
2000	r4	55		1 545	HACE
2001	55	4317			
2001	F C	4217			
2004	29	00		ARUB	0,1
2866	18	4211		EURB	KEG
2869	£/	00		SIAB	0,X
286B	37			PSHB	
286C	08			INX	
286D	FF	4217		STX	ALY
2870	B6	421C		LDAA	CONT
2873	7C	4210		INC	CONT
2876	81	07		CMPA	#\$07
2878	26	DC		BNE	LOOP1
			*		
287A	FE	421A		LDX	CONTI
287D	08			INX	
287E	B 6	421 D		I NAA	PAINT
2881	70	421D		INC	POINT
2884	81	07		THPA	#407
2001	24	C7		346	10023
2000	20	4455		DC	
2000	OE CE	4075		693	# ¥ 4 VF F
2000	LE	4000		1.0X	#\$4000
2005		00	*	1.844	A V
2000	10	vv	LUUP3	COMA	V, A
2070	43			LUNA	
2891	84	01		ANDA	#\$01
2893	B 7	421E		STAA	REG
2896	63	FE		I.DAB	#\$FE
2898	E4	80		ANDB	128,X
289A	F8	421E		EORB	REG
289D	E7	80		STAB	128,X
289F	37			PSHB	
28A0	80			ENX	
28A1	80	4040		CPX	#\$4040
28A4	26	E8		BNE	L00P3
2844	BF	4220		1.05	STP
2849	CF	4000		I DY	#\$4000
2840	FF	4217		STY	R1
2845	FF	4215		STY	82
				• • / ·	

			*						*		
28 B2	FE	4213	LOOP41	LDX	R1	2020	55	4213	100252	1 7 Y	R1
2885	A6	00		LDAA	0,X	2025	24	4213	2001 02	1 7 4 4	Λ Υ
28B7	84	01		ANDA	#\$01	2720	94	01			¥\$01
28B9	48			ASLA		2726	49	VI		A 124	##V i
28BA	B7	421E		STAA	REG	2730	40			ACIA	
28BD	86	FD		LDAA	#\$FD	2731	-10 70	4215		STAA	DEC
28BF	B7	421F		STAA	KAMAL	2732	D/ 04	7210		1 3 4 4	*****
2802	08			INX		2733	00 97	F D 4715		CTAA	# #F D V A M A 1
2803	FF	4213		STX	R1	273/	D/	9215		TMY	NHINHL
28C6	BD	294C		JSR	HAIT	2738	00	A-31 T			01
2809	B6	4214		LDAA	R1+1	2738		9213		100	17 1 A T A L
28CC	81	AB		CMPA	#\$AB	2736	עפ	27/5		J D A A	0111
28CE	27	03		BEQ	XXX	2741	DO AA	9219		L DMH BCCA	KITI
28D0	7E	28B2		JMP	LOOP41	2799	48			CHOA	****
28D3	CE	4000	XXX	LDX	#\$4000	2743	81	F F E A		UNCH BMC	#7FF
28D6	FF	4215		STX	R2	274/	20	EV		BRL	LUUFJZ
			*			2747	/E	2990		JHP	INSF
28D9	FE	4213	LOOP42	LDX	R1	3846			** 44**		00
28DC	A6	00		LDAA	0.X	2746	rE	4213	NATI		
28DE	84	01		ANDA	#\$01	2741	E0	22			700,X
28E0	48			ASLA		2731	F 4	4217		ANUB	KANAL
28E1	B7	421E		STAA	REG	2734	61	4212		EUKB	KEU
28E4	86	FD		LDAA	#\$FD	293/	E/	22		51AB	\$00,X
28E6	B 7	421F		STAA	KANAL	2939	70	4216		INC	R2+1
28E9	08			INX		2950	39			RIS	
28EA	FF	4213		STX	R1	2950	FE	4215	HAITI	LDX	R2
28ED	BD	295D		JSR	HAITI	2960	E6	00		LDAB	0,X
28F0	B 6	4214		LDAA	R1+1	2962	F4	421F		ANDB	KAMAL
28F3	4A			DECA		2965	18	421E		EURB	REG
28F4	81	FF		CHPA	#\$FF	2968	£/	00		STAB	0,X
28F6	26	E1		BNE	100242	296A	70	4216		INC	R2+1
28F8	CE	4000		LDX	#\$4000	2960	39			RIS	
28FB	FF	4213		STX	R1	296E	FE	4215	HABA	LDX	R2
28FE	FF	4215		STX	R2	2971	£6	AB		LUAB	\$AB,X
	•••		*			2973	F4	421F		ANDB	KAMAL
2901	FE	4213	L00P51	LDX	181	2976	F8	421E		EURB	REG
2904	A6	00		LDAA	0.X	2979	E7	AB		STAB	SAB,X
2906	84	01		ANDA	#\$01	2978	70	4216		INC	R2+1
2908	48			ASLA		297E	39			RTS	
2909	48			ASLA		297F	FE	4215	HABAI	LBX	R2
290A	B7	421E		STAA	REG	2982	E6	00		LDAB	0,X
290D	86	FB		1 DAA	#SFR	2984	F4	421F		ANDB	KAMAL
290F	87	421E		STAA	KANAI	2987	F8	421E		EORB	REG
2912	08			TNY		298A	E7	00		STAB	0,X
2913	FF	4213		STX	R1	2980	70	4216		INC	R2+1
2916	BD	2945		JSP	HARA	298F	39			RTS	
2919	RA.	4214		1 DAA	R1+1	2990	01		INSF	NDP	
2910	81	55		CHPA	#\$55	2991	39			RTS	
2915	27	63		RED	YYY1						
2920	75	2901		IMP	100251						
2921	05	4000	***1	1 1 1	\$\$4000						
2021	CC CC	4014		STY	P7						
£720	ΓĽ	7613		JIA	IV 🕰						

,

III-4 - Modulation roue libre "COURC"

• Organigramme



Programmation 6800

			*****	******	****
			* ROUE	LIBRE	*
			******	******	****
2992	CE	4000	COURC	LDX	#\$4000
2995	A6	00	TEST	LDAA	0,X
2997	B7	4222		STAA	HDL
299A	74	4222		LSR	HDL
299D	24	10		BCC	X1
29 9 F	74	4222		LSR	MDL
29A2	24	03		BCC	X0
29A4	7E	2989		JMP	M1
29A7	74	4222	X 0	LSR	HDL
29AA	24	1E		BCC	MO
29AC	7E	2989		JNP	M1
29AF	74	4222	X1	LSR	HDL
2 9B2	24	16		BCC	HO
29B4	74	4222		LSR	HDL
29B7	24	11		BCC	MO
29B9	E6	00	M1	LDAB	0,X
29BB	CA	F8		ORAB	#\$F8
29BD	64	3F		ANDB	#\$3F
29BF	E7	00		STAB	0,X
2901	08			INX	
2902	80	4100		CPX	#\$4100
2905	26	CE		BNE	TEST
2907	7E	29D8		JNP	STOP
29CA	E6	00	HO	LDAB	0,X
2900	CA	F8		ORAB	#\$F8
29CE	C 4	07		ANDB	#\$07
29D0	E7	00		STAB	0,X
29D2	08			INX	
29D3	80	4100		CPX	#\$4100
2906	26	BD		BNE	TEST
2908	01		STOP	NOP	
2909	39			RTS	

III-5 - Chargement des mémoires "CRAM", "PERM"

• Organigramme



• Programmation 6800

1. <u>CRAM</u>

	************* *CHARGEKENT	********** R.A.M.1 *								
	*********	******								
29FB CE 4000	CRAM LDX	#\$4000								
29FE C6 00	LDAB	#\$00								
2400 F7 E400	LOOP7 STAB	DDRADD								
2A03 A6 00	LDAA	/ 0,X								
2A05 B7 E402	STAA	DDRMOD								
2A08 B7 4224	STAA	COMD2								
2A0B 08	INX				4	4	4	4	0	1
2A0C 5C	INCB		0		1	1			Ŭ	
2AOD 8C 4100) CPX	#\$4100	PB7	PB6						
2A10 26 EE	BNE	LOOP7								
2A12 39	RTS									

2. PERM

.

			*****	*****	*******	*****	*****	***					
			*PERMU	TATION	(CHARGE	MENT R.	A.H.2) *					
			*****	*****	*******	*****	*****	***					
2A13	CE	4000	PERM	LDX	#\$4000								
2A16	C6	00		LDAB	#\$00							•	
2A18	F7	E400	LOOP8	STAB	DDRADD								
2A1B	A 6	00		LDAA	0.X								
2A1D	88	80		EDRA	#\$80								
2A1F	B 7	E402		STAA	DDRMOD								
2A22	87	4223		STAA	COMD1					 			
2A25	08			INX						4	4	0	1
2A26	50			INCB			1		1	•		Ŭ	
2A27	80	4100		CPX	#\$4100		PR7	PB6					
2A2A	26	EC		BNE	LOOPS								
2A2C	39			RTS									

• Principe de chargement R.A.M.



III-6 - Dialogue avec le microprocesseur "DIAL"

			*****	*****				
			*DIALO	3UE *				
			*****	****				
2A33	0A		DIALOG	FCB	\$0A,0D			
2A35	44			FCC	/DEMARAGE	?	TAPER	"D"/
	284	9	FINDIA	EQU	*			
2849	01		DIAL	NOP				
2A4A	CE	2A33	DEMAR	LDX	#DIALOG			
2A4D	A6	00	DEMM	LDAA	0,X			
2A4F	BD	E108		JSR	OUTCH			
2452	80			INX				
2A53	80	2A49		CPX	#FINDIA			
2A56	26	F5		BNE	DEMM			
2A58	86	00	DEM	LDAA	#0			
2A5A	B7	200A		STAA	\$A00C			
2A5D	BD	E11F		JSR	INCH			
2A60	81	44		CHPA	# 1 D			
2A62	26	E6		BNE	DEMAR			
2A64	39			RTS				

/DEMARABE ? TAPER "D"/

Pour démarrer la machine, il faut taper "D".

III-7 - Déblocage "DEBL"

Contrôle microprocesseur

PBO	=	Ø							
		•					*****	*****	
PB1	Ξ	1					*DEBLO	CAGE 🐐	
							*****	******	
PB2	=	1	2A2	D	86	FE	DEBL	LDAA	#\$FE
			242	F	B7	E406		STAA	DDRCON
PB3	=	1	283	2	39			RTS	

.

.

- BIBLIOGRAPHIE -

- [1] M. LAJOIE-MAZENC et B. TRANNOY "Quelques aspects de l'étude du remplacement du collecteur par un commutateur statique" R.G.E. n° 9 - Septembre 1972
- [2] M. LAJOIE-MAZENC "Contribution à l'étude de la commutation statique et à la conception de nouvelles structures de machines électriques Thèse de Docteur ès Sciences - Toulouse - 7 juillet 1969
- [3] M. GRANDPIERRE M. LAJOIE-MAZENC et J. HECTOR "Fully digital device for synchronous speed drive control" I.E.E.E. I.A.S. pp. 774-779 - October 1979
- [4] CONUMEL 80 "Colloque international sur la commande et la régulation numériques des machines électriques" Lyon - 28-30 avril 1980 - Textes des conférences
- [5] P.C. SEN J.C. TREZISE et M. SACK "Microprocessor control of an induction motor with flux regulator" I.E.E.E. vol. IECI-28 - n° 1 - February 1981
- [6] B.W WILLIAMS "Microprocessor control of DC 3-phase thyristor inverter-circuits" I.E.E.E. Vol IECI-27 - n° 3 - August 1980
- [7] S.B. DEWAN and A. MIRBOD "Microprocessor-based optimum control four quadrant chopper" I.E.E.E. vol. IA-17 - n° 1 - January/February 1981
- [8] S.J. LUKAS "Microprocessor control of a d.c. drive" Proceedings I.E.E. 1979 - IAS Annu. Meet., pp. 881-885
- [9] H. LE-HUY R. PERRET D. ROYE "Microprocessor control of a current fed synchronous motor drive" I.E.E. I.A.S. pp; 873-880 - October 1979
- [10] D. KOLLENSPERGER "Le moteur synchrone alimentée par convertisseur statique et autopiloté" Revue Siemens 26, n° 5 - 1968

- [11] R.J. PARK "Two reaction theory of synchronous machines, pt. I : generalised methode of analysis" AIEE - Trans. vol. 48, p. 716-730 - July 1929
- [12] D.A. GRANT "Technique for pulse dropping in pulse-width modulated inverters" I.E.E. Proc. vol. 128, Pt. B. n° 1, January 1981
- [13] BANSAL and U.M. RAO "Evaluation of p.w.m. inverter schemes" Proc. I.E.E. vol. 125, n° 4, april 1978
- [14] HOULDSWORTH and ROSINK "Introduction to PWM speed control system for 3-phase AC motors Electronic components and applications, vol. 2, n° 2, february 1980
- [15] S. PATEL and G. HOFT "Generalised techniques of harmonic elimination and voltage control in thyristor inverters : Part I - Harmonic elimination". I.E.E.E. Trans. vol IA-9, n° 3, may/june 1974
- [16] S. PATEL and G. HOFT "Generalised techniques of harmonic elimination and voltage control in thyristor inverters : Part II - Voltage control techniques" I.E.E.E. Trans. vol IA-10, n° 5, September/october 1974
- [17] G.K. CREIGHTON I.R. SMITH and A.F. MERGEN "Loss minimisation in 3-phase induction motors with p.w.m. inverter supplies" Electronic power application, october 1979, vol. 2, n° 5
- [18] GIUSEPPE S. BUJA and B. INDRI "Optimal pulse with modulation for feeding AC motors" I.E.E.E. Trans. vol. IA-13, n° 1, January/february 1977
- [19] A.K. LOTFY "Mise en oeuvre d'une modulation variable destinée à l'alimentation d'une machine synchrone autopilotée" Rapport de D.E.A. d'Electrotechnique - I.N.P. Toulouse - Juin 1979
- [20] G. PRADEL "Système temps réel à microprocesseur pour la commande d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension" Thèse Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.) 26 mai 1981

21 - MOTOROLA

"M 6800 Microprocessor Application Manual" 1975 "M 6800 Microprocessor Programming Manual" 1975 "PDS User's Guide, Motorola INC 1977

- [22] D. QUEYSSAC "Understanding microprocessors" Motorola 1976
- [23] B.J. CHARMERS, K. PACEY and J.P. GIBSON "Brushless d.c. traction drive" Proceedings I.E.E. vol. 122, n° 7, July 1975
- [24] P.R. ADBY and M. DEMPSTER "Introduction to optimization methods" Chapman and Hall mathematics series
- [25] S.S. RAO "Optimization theory and applications" Wiley Easten Limited 1979
- [26] S. ASTIER "Contribution à la recherche de critères d'adaptation des machines excitées par aimants permanents à l'alimentation par convertisseur statique" Thèse de Docteur-Ingénieur - INP - Toulouse - Octobre 1979
- [27] H. FOCH M. LAJOIE-MAZENC "Alimentation d'une machine synchrone à aimants par un onduleur à transistors" Article de revue (à paraître)
- [28] H. FOCH "Alimentation en tension des machines asynchrones à vitesse variable" R.G.E. Avril 1978 - t. 87 - n°4
- [29] H. LE-HUY "A microprocessor-controlled pulse width modulated inverter" Industrial Applications of microprocessors, March 20-22, 1978
- [30] GUDZENKO A.B. et SMOTROV E.A. "Un entrainement principal à convertisseur à modulation de largeur d'impulsions pour machine outil à commande numérique" Electrotekhnika - S.S.S.R. n° 9 - 1975

- [31] S. SONE and Y. HORI "Microprocessor-based universal thyristor switch and its application to a PWM : inverter for traction" I.E.E.E. vol. IECI-28, n°2, may 1981
- [32] J. MURPHY L. HOWARD and R. HOFT "Microprocessor control of a P.W.M. inverter induction motor drive" I.E.E.E. Conference, june 1979, San Diego, California
- [33] MATOUKA M.F. "Read-only memory (ROM) trigger genrator for phasecontrolled cycloconverters" I.E.E.E. Trans. IECI, vol. 25, n° 2, 1978

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

DECISION

Le Président de l'Institut National Polytechnique de TOULOUSE

VU les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 1974 sur le DIPLOME DE DOCTEUR-INGENIEUR

VU le rapport de thèse établi par un des membres du jury

AUTORISE Monsieur LOTFY Aly Kamal

à présenter une thèse en soutenance pour l'obtention du DIPLOME de DOCTEUR-INGENIEUR devant un jury composé de :

м.	TRANNOY,	Professeur à l'I.N.P.T.	Président
м. м.	COSTES, GRANDPIERRE.	Professeur à l'I.N.P.T.) Assistant à l'I.N.P.T.)	Membres
м.	LAGRELETTE,	Ingénieur à la Société BRONZAVIA à) COURBEVOIE	
м.	LAJOIE-MAZENC,	Maître de Recherche au C.N.R.S.	
М.	SURCHAMP,	Directeur de Recherche au C.N.R.S.	

A TOULOUSE, le 11 septembre 1981 Le Président de l'I.N.P.T. E 10- \mathcal{O} 00071.01 Professeur J. NOUGARO

